

# 处理镀钛加工选哪家 金常来品质售后无忧 滕州镀钛加工选哪家

产品名称	处理镀钛加工选哪家 金常来品质售后无忧 滕州镀钛加工选哪家
公司名称	商丘金常来金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市示范区中州办事处105国道与310国道交叉口北1公里路东东厂房3号门
联系电话	19837071306 19837071306

## 产品详情

### 涂层种类选择

#### 1) 氮化钛涂层 (TiN)

TiN是一种通用的涂层，可以提高刀具硬度并具有较高的氧化温度。

用途：高速钢切削工具，慢速加工工具（如低速车刀粒），家具镀钛加工选哪家，耐磨零件，装饰镀钛加工选哪家，注塑

模具。

#### 2) 氮碳化钛涂层 (TiCN)

TiCN涂层是在TiN的基础上添加碳元素，处理镀钛加工选哪家，以提高涂层的硬度和低的摩擦系数。

用途：高速具，冲压模具，成型模具

#### 3) 氮铝钛 (TiAlN)、氮钛铝AlTiN

俗称：中铝 (Al:Ti=50:50)、高铝 (Al:Ti=67:33) 以上，

TiAlN/AlTiN涂层在加工过程中形成的氧化铝涂层可以有效提高加工工具的高温加工寿命，AlTiN涂层的抗高温氧化比TiAlN要高100度左右。

点可蒸发任何材料薄膜纯度高直接作用于材料表面，滕州镀钛加工选哪家，热

缺点电子结构复杂，造价高化合物沉积时易分解，化学比失调

### 3激光蒸发镀膜

采用高能激光束对材料进行蒸发，用以形成薄膜的方法，一般称为激光蒸镀。

优点薄膜纯度高蒸发速率高特别适合蒸发成分复杂的合金或化合物，膜层的化学计量比与靶材保持一致

缺点

易产生微小颗粒飞溅，影响薄膜质量

玫瑰金、钛金、黑钛、香槟金等颜色，都是通过电镀镀钛的方式加工而成的。不锈钢镀钛虽然可以让不锈钢表面变得非常漂亮，但是在加工过程中也有很多需要注意事项，如果不去注意镀完的产品就会出现各种瑕疵。

电镀时，基体不锈钢屏风和不锈钢屏风镀层之间常因存在非不锈钢的夹层而不能形成连续的结晶结构，造成镀层起泡或脱落等结合不良的缺陷。因此，必须清除氧化皮、锈及氧化物等变质层。虽然加工层，镀层能够与之牢固地结合，因而无需用浸蚀法加以清除，一般只需进行酸洗处理。

处理镀钛加工选哪家-金常来品质售后无忧-

滕州镀钛加工选哪家由商丘金常来金属制品有限公司提供。商丘金常来金属制品有限公司是河南 商丘，金属建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金常来领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金常来更加美好的未来。同时本公司还是从事河南镀钛加工，商丘不锈钢镀钛，金属表面镀钛厂家的厂家，欢迎来电咨询。