

# 山西复印机 山西梓林科技 山西复印机哪里能维修

产品名称	山西复印机 山西梓林科技 山西复印机哪里能维修
公司名称	山西梓林科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区晋阳街84号世纪宏安大厦B座14、15层
联系电话	18135123435 18135123435

## 产品详情

### 山西复印机相关信息

我公司主营：多功能复印机，多功能打印机，彩色复印机，彩色打印机，山西复印机维修公司，全彩复印机，全彩打印机，一体式复印机，一体式打印机，全自动复印机，全自动打印机

为您介绍相关知识：

**连续复印：**连续复印是指对同一复印原稿，无需进行多次设置，复印机可以一次连续完成的复印件的大数量。

连续复印因为可以避免了对同一复印原稿的重复设置，节省了每次作为首页复印多花时间，因此对于经常需要对同一对象进行多份复印用户是相当实用。连续复印的标识方法为1~x张，x代表该款产品连续复印的大能力。

**标准配置：**标准配置是指除了复印机主机之外，随机配备的辅助部件。虽然各款机型的标准配置都不一样，山西复印机哪里能维修，常见的标准配置部件有内存和供纸盒。当然对于不同的机型，在内存和大小和供纸盒的容量是不同的。标准配置的基本情况可以通过查阅我们网站的商品名称或商品说明来了解。

## 山西复印机相关信息

我公司主营：多功能复印机，多功能打印机，彩色复印机，彩色打印机，全彩复印机，全彩打印机，一体式复印机，一体式打印机，全自动复印机，全自动打印机

为您介绍相关知识：

### 无法打印大文件

这种情况在激光打印机中发生的较多，可能在打印小文件时还是正常的，但是打印大文件时就会死机，这种问题主要是软件故障，你可以查看硬盘上的剩余空间，删除一些无用文件，或者查询打印机内存数量，山西复印机，是否可以扩容。

### 选择打印后打印机无反应

一般遇到这种情况时，系统通常会提示“请检查打印机是否联机及电缆连接是否正常”。一般原因可能是打印机电源线未插好;打印电缆未正确连接;接触不良;计算机并口损坏等情况。解决的方法主要有以下几种：

如果不能正常启动(即电源灯不亮)，先检查打印机的电源线是否正确连接，在关机状态下把电源线重插一遍，并换一个电源插座试一下看能否解决。

如果按下打印电源开关后打印机能正常启动，就进BIOS设置里面去看一下并口设置。一般的打印机用的是ECP模式，也有些打印机不支持ECP模式，此时可用ECP+EPP，或“Normal”方式。

如果上述的两种方法均无效，就需要着重检查打印电缆，先把电脑关掉，把打印电缆的两头拔下来重新插，注意不要带电拔插。如果问题还不能解决的话，换个打印电缆试试，或者用替代法。

### 打印不完全

如果您遇到这样的问题，可以肯定地说是由软件故障引起的，可以在Windows95/98内更改打印接口设置，依次选择“开始 设置 控制面板 系统 设备管理 端口 打印机端口 驱动程序 更改驱动程序 显示所有设备”，将“ECP打印端口”改成“打印机端口”后确认。

我公司主营：多功能复印机，多功能打印机，彩色复印机，彩色打印机，全彩复印机，全彩打印机，一体式复印机，一体式打印机，全自动复印机，全自动打印机

为您介绍相关知识：

## 正确选用复印纸

选择好激光打印机用的纸张很重要，为了确保进纸顺畅，纸张必须干净而地裁切，选用静电复印纸，纸张的范围在60-105g/平方米为宜，一般常使用70g/平方米复印纸，太薄或太厚的纸张都容易造成卡纸，太厚的纸张或铜版纸不但不容易输出，而且还会迫使分离爪在热辊上多次不规则的移动，山西复印机维修地点，甚至使分离爪的部位刺到热辊上，损坏镀膜。

潮湿的纸张无法正确进纸，并且可能在纸张通路上倾斜或折曼，潮湿纸张上的打印质量通常很差。不要自己裁纸，这样裁的纸往往有手边，纸手在机器内聚积，会对机件造成损害，同时也可能会划伤感光鼓，纸张在使用前，不要直接放入纸盒，应将纸张打散，纸盒不要装得太满，纸张必须保持干净，不能有纸屑、灰尘或其它硬物，以免带人机内，刮伤感光鼓等部件。

山西复印机-山西梓林科技-山西复印机哪里能维修由山西梓林科技有限公司提供。山西复印机-山西梓林科技-山西复印机哪里能维修是山西梓林科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：林工。