

(专修西门子屏) 邯郸维修西门子触摸屏开机进不去系统画面

产品名称	(专修西门子屏) 邯郸维修西门子触摸屏开机进不去系统画面
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子触摸屏系列故障维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(专修西门子屏) 邯郸维修西门子触摸屏开机进不去系统画面

西门子显示屏故障维修范围：无显示、通电重启、通电无反应、通电不启动、进不了系统、进不了程序、自检通不过、上电黑屏、暗屏、开机白屏、运行花屏、屏幕显示显示线条、蓝屏、系统丢失、程序丢失、不通电、触摸失灵、触摸偏移、触摸屏不灵敏、按键不灵敏、按键坏、触摸板坏、液晶屏损坏、屏幕撞坏、液晶屏破碎、电源坏、主板坏、主板不工作、不亮、主板高压故障、显示不完全、主板显存故障、故障、显示花纹、反应慢、触摸无反应、通讯不上、通讯异常、不能通讯、显示模糊、碎屏、电源板坏、液晶屏故障、不能正常开机、开不了机、报错、报警、提示错误、显示反了等等故障维修

转换器预充电失败。E36转换器热开关脱扣。E371交流电源接错。2当主电源(三相)被拆除时,轴被使能。3当直流总线电源被拆除时,公共总线的从轴被使能。E38在激活和操作之后,SERCOS环网未激活。E39自检检测换向启动故障。E43缺少驱动器使能输入信号。E49对于故障代码的迹象,原因和解决措施,参考安全关断特性安全参考手册(出版物GMC-RM002)。E50在SERCOS环网上检测到重复的节点地址。E54检测到电流反馈硬件故障。E60检测到错误的ID位。E61辅助编码器状态错误。E62反馈接线开路、短路或接错。E63辅助反馈电缆噪声。E64电动机反馈电缆噪声。