

# 薄型通风排烟天窗 牡丹江薄型通风天窗 永业通风器直销

产品名称	薄型通风排烟天窗 牡丹江薄型通风天窗 永业通风器直销
公司名称	聊城市永业通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园
联系电话	18063553332

## 产品详情

### 薄型通风排烟天窗

公司生产经营无动力风机和无动力自然通风器等。

### 厂家介绍T35-11轴流风机

T35-11轴流风机是风机行业根据节能要求，代替03-11系列轴流风机。具有节能，耗电低，结构紧凑，运转平稳，振动小等优点。T35-11系列轴流风机，有叶轮、机壳、集流器及电机等主要部件组成，结构简单，噪声低，效率较高。用途：本系列风机一般适用于输送非无腐蚀无显著粉尘的气体，环境温度不得超过60℃，薄型通风天窗厂家，广泛应用于工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热。本系列产品，按叶轮直径不同可分成10种型号，依次排列为2.5#、3#、3.5#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#等。每种机号叶片又可安装成15°、20°、25°、30°、35°等五种角度。本系列产品均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构。在叶轮圆转速不超过60m/s条件下配用3种转速：2900、1450、960r/min。面对进风口方向看叶轮为逆时针转动。BFT35-11玻璃钢防腐防爆轴流风机适用与含有Ⅱ类B级T4组及其以下的气体混合物的危险场所1区和2区，薄型通风排烟天窗，石油、化工、码头、食品、制药等工厂企业。作为厂房、仓库通风换气，实验室内空气流通和更新。本产品抗强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，防水、防尘、防腐等级为F2。薄型通风排烟天窗

### 薄型通风排烟天窗

公司生产经营无动力风机和无动力自然通风器等。

### 门窗自然通风器的选用

通风器选择的首要原则是，所选的型号和安装的数量要满足该房间所需的通风量要求，即满足该房间里的人对新鲜空气量的需求。薄型通风排烟天窗

门窗、幕墙自然通风器作为门窗、幕墙的一个配套产品，对其结构和材料等方面要求很高，其抗风压、防雨水和隔音降噪、气密及保温性能方面要求与门窗相配，mcw1型薄型通风天窗，且要达到与门窗同寿命，选择通风器的型号和安装数量，要考虑建筑自身的综合因素。首先，要考虑该建筑所在地的气候条件，如基本风压值和温度条件。不同的风压值在同一型号和长度数量的通风器上所获得的通风量是不同的，要选用的该型号通风器本身的防风雨性能指标可否满足要求。温度方面要考虑是否寒冷地区，即该型号通风器的通K值和U值可否适合使用，在寒冷季节不能结露。

公司经营无动力风机和无动力自然通风器等。

说明无动力通风器运行时“嗡嗡”声音的原因

现将无动力通风器的噪声原因总结一下，主要有以下六点：

一：屋顶无动力通风器安装不良，屋顶通风机安装应呈悬浮状态，牡丹江薄型通风天窗，不能将底脚螺栓的弹簧压死。

二：屋顶无动力通风器安装时与窗框接触太紧，以致屋顶通风机运转时引起窗框共振。

三：屋顶无动力通风器座消振垫或固定螺丝旋得过紧，失去消振作用，则工作时产生振动声。

四：座螺丝松动，叶轮装配不良、转速过快、轴上固定螺丝松动等解决方法：将屋顶通风机的风机底座、轴上的螺丝紧固。按技术要求重新装配、调整叶轮间隙。

五：风叶碰撞风机壳(罩)。

六：电机轴承不良，轴流风机底座螺丝松动，风叶在轴上未固定紧，风叶顶端与机罩体间隙过小。

薄型通风排烟天窗-牡丹江薄型通风天窗-永业通风器直销由聊城市永业通风设备有限公司提供。聊城市永业通风设备有限公司是从事“屋顶轴流风机,屋顶通风天窗,畜牧负压风机,屋顶风帽”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：田经理。