

太原快速堆积门 太原快速堆积门 中盛恒安防科技

产品名称	太原快速堆积门 太原快速堆积门 中盛恒安防科技
公司名称	山西中盛恒安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区旧晋祠路民盛物贸城C区7-8
联系电话	15735641444 15735641444

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西中盛恒安防科技有限公司

太原快速堆积门安全装置

山西中盛恒安防科技有限公司主要面向山西省太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、吕梁、晋中、临汾、运城、太原快速堆积门、忻州、提供自动伸缩门、卷帘门、堆积门、太原快速堆积门、车库门、工业门、太原快速堆积门、防火门、防爆门、防盗门、智能楼宇系统、太原快速堆积门、停车场系统及建筑幕墙、门窗工程、综合装饰工程。欢迎来电咨询！

以下中盛恒和您分享关于堆积门的相关内容：

1、太原快速堆积门具备红外线安全保护光栅，门框双侧设有对射光栅，快速门下方有障碍物时，门体连结开启状况；当门体降落时有物体通过门体味开启到开启地位，待下方无障碍物时再降落。

2、太原快速堆积门底板安全保护边：底部安全保护边：当门体在降落时，由于物体处在红外线安全保护的盲区时，门体压在下方障碍物时，门体迅速反弹在Z开位，有效的保护下方物体或行人以免变乱。

太原快速堆积门开启控制：门体附近控制箱上按键举行门帘的升降、地磁环感应控制方式。

卷帘式重庆挡烟垂壁工艺太原快速堆积门

山西中盛恒安防科技有限公司主要面向山西省内各地提供自动伸缩门、卷帘门、堆积门、车库门、工业门、防火门、防爆门、防盗门、智能楼宇系统、停车场系统及建筑幕墙、门窗工程、综合装饰工程。欢迎来电咨询！太原快速堆积门

以下中盛恒和您分享关于堆积门的相关内容：

挡烟垂壁配有足够重量的底梁，确保运行平稳；当阻烟部分由两块或多块织物缝制，太原快速堆积门，或竖墙单节宽度不能满足隔烟隔断要求时，太原快速堆积门销售，可采用多节重叠形式，且重叠宽度不应小于20mm；建筑物边缘与立墙表面应保持较小距离，太原快速堆积门价格，不得大于20mm；烟罩漏烟量 (200 ± 15) 和 (25 ± 5) Pa压差不大于 $25m/(m \cdot h)$ ；电动或机械下降的运行速度应 $0.07m/s$ ；相关部位不允许有倾斜或裂纹、孔洞、缺角、断线、明显的经纬纱密度不均匀和色差等；表面应平直、干净、美观。太原快速堆积门

山西中盛恒安防科技有限公司主要面向山西省太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、吕梁、晋中、临汾、运城、太原快速堆积门、忻州、提供自动伸缩门、卷帘门、堆积门、太原快速堆积门、车库门、工业门、太原快速堆积门、防火门、防爆门、防盗门、智能楼宇系统、太原快速堆积门、停车场系统及建筑幕墙、门窗工程、综合装饰工程。欢迎来电咨询！

以下中盛恒和您分享关于堆积门的相关内容：

1. 电动机不动或转速慢

处理方法：检查线路、并接通；更换烧损电机；更换按钮或重复按动几次；拨动限位开关滑块使他脱离微动开关触点，并调整微动开关位置；检查机械部分有无卡阻，若有则消除卡阻清理障碍物。

2. 控制失效

处理方法：更换继电器（接触器）；更换微动开关或触片；紧定滑块螺钉并使靠板复位；更换限位器传动齿轮；更换按钮。

3. 手拉链不动

处理方法：理顺环形链条；调整棘爪与压链架相对位置；更换或润滑销轴。

4. 电机振动或噪声较大

处理方法：更换刹车盘或重新调整平衡；紧固刹车盘螺母；更换轴承；修配电机轴输出端齿轮、润滑或更换；检查电机，如电机坏损则更换。

太原快速堆积门价格-太原快速堆积门-中盛恒安防科技(查看)由山西中盛恒安防科技有限公司提供。“防火门窗及卷帘,金属门窗,防盗门”选择山西中盛恒安防科技有限公司,公司位于:太原市万柏林区旧晋祠路民盛物贸城C区7-8,多年来,中盛恒安防坚持为客户提供好的服务,联系人:王经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。中盛恒安防期待成为您的长期合作伙伴!