

玻璃温室大棚施工队 贵贵温室 许昌玻璃温室施工

产品名称	玻璃温室大棚施工队 贵贵温室 许昌玻璃温室施工
公司名称	保定市贵贵温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区张登镇谢庄村
联系电话	15933544777

产品详情

玻璃温室温控机上下限温度设置

玻璃温室温控机上下限温度设置

如果夜间棚室内温度低于15℃、地温低于18℃时，实际设置的下限温度可比推荐值适当2~3℃；如果有病虫害发生的苗头，可以通过设置上下限温度值，规避病虫害易发温度区间并持续运行5d左右，观察其发展情况，待排除苗头后，恢复正常温度设置。

4.2 工作时间和时间设置

工作时间指每次机器持续运转的时间，控制每次风口开度；时间指机器完成上一个动作后，开始下一个动作前的间隔时间。冬季建议各为1min，根据不同季节、棚室内外温差大小，许昌玻璃温室施工，调整工作时间，温差小，可适当增加工作时间。

9640玻璃温室主体配置

9640玻璃温室主体配置

主体可配置内外遮阳、天窗侧窗通风、水帘风机降温等设施，其他配置用户根据种植需要进行选择。使用寿命主体20年以上。一般设计技术参数
抗风载荷：0.6KN/m²、抗雪载荷：0.5KN/m²、温室恒载荷：15KG/m²、排雨量：140mm/h

主体结构采用热镀锌管材，温室玻璃大棚施工图，覆盖材料采用阳光板、普通或中空玻璃，采用温室铝合金型材镶嵌，边缘与铝合金型材连接处采用抗老化乙丙橡胶条密封。玻璃温室结构主要包括温室基础、温室钢结构和铝合金结构等。

玻璃温室雪后要采取的措施

防病

低温寡照天气容易发生倒苗及叶部病害，应注意加强猝倒病、立枯病、灰霉病等病害的防治工作。可用一熏灵或百菌清烟雾剂熏蒸，文洛玻璃温室施工，也可拌药土撒在苗床上防害。

防止闪“苗”

连续阴雨雪天后突然转晴后不要全部揭开草苫，防止刚度过灾害性天气的瘦弱秧苗突见强光，玻璃温室大棚内温度骤增，使秧苗加大水分蒸腾而发生萎落，应部分遮光降温，待植株恢复生长后再揭开经过几次反复，不再萎后再全部揭开草苫。

清除死苗

及时清除受冻致死的幼苗，玻璃温室大棚施工队，以免组织发霉病变，诱发病害。

及时补种

遭受严重低温的秧苗被，要及时利用设施条件重新种植或改种其他作物。

玻璃温室大棚施工队-贵贵温室(在线咨询)-许昌玻璃温室施工由保定市贵贵温室工程有限公司提供。保定市贵贵温室工程有限公司在农用品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，贵贵温室一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：肖坤。同时本公司还是从事日光温室，日光温室建造，日光温室大棚的厂家，欢迎来电咨询。