

稳定土拌和站 惠州稳定土拌和站 创达机械有限公司

产品名称	稳定土拌和站 惠州稳定土拌和站 创达机械有限公司
公司名称	潍坊创达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园（注册地址）
联系电话	15966153008 15966153008

产品详情

有效稳定土拌合站运转时过热的原因解析（1）发热源产生过量废热 过量废热产生有3种渠道：一是柴油机燃烧工况差，如喷油压力调整不当、配气相位失调、喷油定时不准、燃油中含水量超标、柴油机进气量过多等；二是液压传动和其他传动系产生的摩擦热增多，如润滑不良使摩擦加剧；三是压力损失转化的热量过多，如液压管路堵塞或弯度过大使沿途压力损失增大，阀组动作过于频繁，节流和溢流造成能量损失过大。（2）散热源冷却能力不足 散热源冷却能力不足表现在冷却液质量差、散热能力下降，如冷却水为硬水，液压油和机油黏度过大，风扇、水泵、液压泵和散热器失修使冷却能力不足等。此外，环境温度过高、操作失误都可使废热产生过多。

电器设备部分的维护。

电器设备通过经常性的维护，惠州稳定土拌和站，既能减少故障的发生又能及时发现隐患，从而防止故障的扩大。

电器设备的日常维护对象一般包括：电动机、电器控制柜（包括接触器、继电器及保护装置）和电气线路。

（1）灰尘和油污易进入电动机、电器控制柜和电气线路中，稳定土拌和站报价，造成电气绝缘电阻下降、触头接触不良、散热条件恶化，甚至造成接地或短路。因此，要经常清扫电气柜内的灰尘和油污，特别要注意清除铁粉之类有导电性的灰尘。

（2）维护检查时，应注意电器柜内的接触器、继电器等所有电器的接线端子是否有松动、损坏，接线是否脱落等。

（3）检查电器柜内的各种电器元件和导线是否有浸油或绝缘破损的现象，并进行必要的处理。

(4) 为保证电气设备各保护装置的正常运行，在维护时，600型稳定土拌和站，不准随意改变热继电器、自动空气开关的整定值；熔体的更换，必须按要求选配，不得过大或过小。

(5) 加强在高温、雨季、严寒等季节对电气设备的维护检查。

(6) 定期对电动机进行小修和中修检查。

(7) 注意检查各电器设备的接地或接零必须可靠。

(8) 维护时，稳定土拌和站价格，必须注意安全。

传动装置--稳定土拌和站(1) 传动装置由摆线针轮减速机(带电机)、小齿轮组成。(2)

搅拌罐由侧板、端板组成。搅拌罐底部端部有一开口为成品料出口。(3)

搅拌装置由搅拌轴、搅拌臂、叶片、轴端支撑等组成。搅拌装置由两个同轴圆柱齿轮减速机分别驱动两根搅拌轴等速反向旋转。每个搅拌轴上装有14组与搅拌轴成一定角度的搅拌叶片通过倾斜叶片的推动使搅拌罐内的料向前运动由另一端卸出。本机采用的是强制式搅拌无衬板技术，不仅消除更换衬板的烦恼而且使搅拌叶片磨损大大降低，更加耐用。

稳定土拌和站报价-惠州稳定土拌和站-创达机械有限公司(查看)由潍坊创达机械有限公司提供。潍坊创达机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！