

天津螺杆冷水机组 北鸿制冷

产品名称	天津螺杆冷水机组 北鸿制冷
公司名称	天津北鸿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区辛口镇毕家村北50米
联系电话	15122230008 15122230008

产品详情

压缩机排气压力过高，导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力，正常值应在1.4~1.6MPa，保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高，会导致压缩机运行电流过大，易烧电机，还易造成压缩机排气口阀片损坏。产生高压故障的原因如下：

(1)冷却水温偏高，冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃，水温高，散热不良，必然导致冷凝压力高，这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是：冷却塔故障，天津螺杆冷水机组，如风机未开甚至反转，布水器不转，表现为冷却水温度很高，而且快速升高;外界气温高，水路短，可循环的水量少，这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平，可以采取增加储水池的办法予以解决。

冷水机运行时都会产生振动，只是频率与振幅大小因机组类型不同相差较大。如果有防振要求时，应选用振幅较小的冷水机，或对冷水机的基础与管道进行减振处理。

冷却水的水质好坏，对热交换器的影响较大，其危及设备的作用是结垢和腐蚀，这不仅会影响到冷水机制冷量的降低，而且严重时会导致换热管堵塞与破损。管道设计及安装按常规方法进行，冷冻水泵接在冷水机组的进水管，以保证机组内的正压和流量，并保持一定的减震效果，防止蒸发器的水因水泵停机被排掉。

由于风冷式机组运转压力较高，一般安装在室外，运行环境相对较为恶劣，在维护性及可靠性方面均不如水冷式冷水机。如果机器出现报警或控温方便的问题，都需要派工程师上门查看，根据现场情况进行报价维修，所以水冷冷水机和风冷冷水机的维修保养费用也是要看具体情况的。

风冷冷水机和水冷冷水机，都是工业制冷行业选择比较多的，如果在实际工厂选购冷水机的时候，还是要根据不同的使用环境、控温范围、所需制冷量、散热情况等全部因素来考虑选择是风冷冷水机还是水冷冷水机。

天津螺杆冷水机组-北鸿制冷(推荐商家)由天津北鸿制冷设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津北鸿制冷设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为制冷设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事天津冷水机，天津冷冻机，天津工业冷水机的厂家，欢迎来电咨询。