

感应门生产基地厂家发货宝龙自动感应门

产品名称	感应门生产基地厂家发货宝龙自动感应门
公司名称	临朐县宝龙金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县不锈钢市场C区304
联系电话	15064691666

产品详情

自动门在学校、酒店、部门等多个公共场所非常广泛地应用，在使用过程中由于某种原因可能会造成自动门门扇不能开启的故障，切莫惊慌，小编总结以下自动门门扇不能开启的原因

- 1、感应器故障，检查感应器之感应灯号是否正常。
- 2、电线接头松胶，短路。
- 3、皮带脱落。
- 4、可能马达过热，待冷却后便能恢复正常。
- 5、控制器烧坏。
- 6、异物卡住。
- 7、电压异常。

知道了自动门门扇不能正常开启的原因，能节约维修时间，感应门尺寸，提高工作效率。

现在的楼宇自控有时会提出特殊的要求，例如使用电话的某一分线控制开门。要达到这个要求，只要保证信号是无源的触点信号即可。情况下，人们会提出天线遥控的要求。用一个无线接受器与自动门进行触点式连接"就可以达到要求。不过，现在的无线电波源太多，容易导致偶然开门是一个麻烦的问题。

定时器可以自动控制门的状态，其原理是将时钟与特定的开关电路相连，还预设定的时间将自动门处于自动开启或锁门状态。

自动门的开门信号是触点信号，感应门，微波雷达和红外传感器是常用的两种信号源。

微波雷达是对物体的位移反应，因而反应速度快，自动感应门，适用于行走速度正常的人员通过的场所，它的特点是一旦在门附近的人员不想出门而静止不动后，雷达便不再反应，自动门就会关闭，对门机有一定的保护作用。红外传感器对物体存在进行反应，不管人员移动与否，只要处于传感器的扫描范围内，它都会反应即传出触点信号。缺点是红外传感器的反应速度较慢，适用于有行动迟缓的人员出入的场所。另外，感应门厂家，如果自动门接受触点信号时间过长，控制器会认为信号输入系统出现障碍。而且自动平移门如果保持开启时间过长，也会对电气部件产生损害。

感应门-生产基地厂家发货宝龙-自动感应门由临朐县宝龙金属制品厂提供。临朐县宝龙金属制品厂为客户提供“肯德基门,旋铝门,感应门,铜门,肯德基门型材配件,不锈钢制品”等业务，公司拥有“宝龙”等品牌，专注于复合门等行业。，在临朐县不锈钢市场C区304的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。同时本公司还是从事山东肯德基门加工，潍坊肯德基门图片，潍坊肯德基门批发的厂家，欢迎来电咨询。