

500型稳定土拌合站 广东稳定土拌合站 潍坊兴盛机械

产品名称	500型稳定土拌合站 广东稳定土拌合站 潍坊兴盛机械
公司名称	潍坊市兴盛机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市央赣路中段
联系电话	15095107188

产品详情

稳定土拌合站常见的电气故障予以列举和分析，广东稳定土拌合站，并介绍常用的解决办法。

电流表数值过大

搅拌机内是否定期清理，不清理或清理不及时，会导致物料“粘臂”从而导致大电流的产生，如不及时处理，容易导致设备过载跳脱；检查是否缺水或水配比偏小，往往物料过干会使电流升高。检查设备转速是否异常，因缺料时设备空转导致转速逐步升高，而突然补料时设备转速不能瞬间下降导致的要及时停机，防止堵塞搅拌机甚至损害设备。检查是否设备超负荷运转。检查电流表是否损坏。检查是否有漏电，300-400稳定土拌合站，或主电机异常故障。检查是否电机或电盘接线处松动。

600吨系列稳定土拌合站是可以进行方便的拆装组合式设备，设备本身具备砂石骨聊配料系统、供水系统、拌料系统、成品料输送机、成品料储料仓、气路系统、电控系统等，700型稳定土拌合站，600吨系列稳定土拌合站设备的主要电器元件均采购自国内厂家，能够充分的保证产品质量，而且各部件的操作运转均可在控制台上集中控制，无需太多操作人员，节省人力资源的同时还能保证高的效率，实为公路改造、道路整修、港口建设等拌合设备。

生产的水泥稳定土拌和站适用于修筑高等级公路、城市道路、机场、港口等设施路面基层材料的拌和施工，并具有以下特点：骨料仓上围板全部采用销轴连接，拆卸安装方便、运输机动灵活；变频调速电子皮带秤，能实现无级调速，计量准确且精度高。主机采用小截面加长型双卧轴连续式无衬板搅拌机，维护方便，搅拌均匀，生产率高；轴端密封采用先进的德国技术，轴端密封与轴承完全分开，泥、砂很难进入轴承，极大的提高了主机的使用寿命。

500型稳定土拌合站-广东稳定土拌合站-潍坊兴盛机械由潍坊市兴盛机械有限责任公司提供。潍坊市兴盛机械有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。潍坊兴盛机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！