

# 肇庆二手爱德华GXS160真空泵 鑫盛达

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 肇庆二手爱德华GXS160真空泵 鑫盛达    |
| 公司名称 | 东莞鑫盛达机电设备有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 广东省东莞市寮步镇枫兴路9号303室      |
| 联系电话 | 13509820116 13509820116 |

## 产品详情

二手爱德华GXS160真空泵运行中的维护与保养：

- 1、真空泵的进水管必须高度密封，不可以漏水也不可以漏气。
- 2、禁止在汽蚀状态下运行真空泵。
- 3、尽量避免在大流量工况下运行节能真空泵。
- 4、定期检查节能真空泵电动机的电流值，不得超过电动机的额定电流。
- 5、在操作过程中，应由专人监督节能真空泵，避免发生事故。
- 6、节能真空泵每运行5000小时就需要向轴承加油一次。

水环式真空泵轴弯曲的原因多半是由于轴的刚度不够，加之叶轮有较大的不平衡，运行时产生变形所致。轴的弯曲方向和大小可以用下述方法测量：

将轴平放在支承上，将两支承点(可以是泵轴中心孔，也可以是轴颈部位)调至等高，二手爱德华GXS160真空泵，在轴上选择几个等距断面，在轴旋转一圈中用千分表分别测掀四个方向(即每周转动90°时测量一次)上的径向跳动，作好记录。根据此数据可以求得四个方向上的弯曲数值，用图解法可以找到大的弯曲的方向和大小，这样就可以进行矫直了。

将真空系统物料处理后，更换了被腐蚀的管道，再开启真空泵后，真空系统恢复正常。真空泵温度正常，而且开启2台泵时真空度仅仅升高1%，可以排除真空泵故障，这时很有可能是真空系统有漏点。由于真空状态下漏点不易检查出来，须停运真空泵，向系统充气加压试漏。幸运的是这次漏点在液相部分，若在气相部分，就须给系统加压试漏。

由于真空系统为腐蚀性的物料，真空系统某一点被腐蚀后，漏点会越来越大，大气由漏点进入真空系统破坏真空，真空泵负荷越来越高，即真空泵回流阀开度越来越小，直到完全关闭，致使真空度越来越低，影响生产。

肇庆二手爱德华GXS160真空泵-鑫盛达(推荐商家)由东莞鑫盛达机电设备有限公司提供。东莞鑫盛达机电设备有限公司为客户提供“真空泵,真空泵维修,真空泵油,真空泵配件”等业务，公司拥有“鑫盛达”等品牌，专注于真空泵等行业。，在广东省东莞市寮步镇浮竹山民康一巷42号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郭平。