

# 太原铝棒 苏州元泰有色金属公司 铝棒的用途

产品名称	太原铝棒 苏州元泰有色金属公司 铝棒的用途
公司名称	元泰有色金属(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城经济开发区澄阳路838号
联系电话	13771974218 13771974218

## 产品详情

乱纹拉丝是在高速运转的铜丝刷下，使铝板前后左右移动磨擦所获得的一种无规则、无明显纹路的亚光丝纹。这种加工，对铝或铝合金板的表面要求较高。

波纹一般在刷光机或擦纹机上制取。利用上组磨辊的轴向运动，在铝或铝合金板表面磨刷，得出波浪式纹路。

旋纹也称旋光，铝棒型号，是采用圆柱状毛毡或研石尼龙轮装在钻床上，用煤油调和抛光油膏，对铝或铝合金板表面进行旋转抛磨所获取的一种丝纹。它多用于圆形标牌和小型装饰性表盘的装饰性加工。

### 铝板幕墙材料的选用技巧

修建幕墙面层材料如铝板、铝塑板、蜂窝板等，铝棒生产，宜根据规划运用年限确认。

(1) 运用年限在十年内时宜选用铝塑板，原因是现在的铝塑板良莠不齐，铝棒的用途，滥竽充数，加之考虑施工时需现场加工，表里外表的铝箔只要0.5mm许多厂家的铝塑板是选用辊涂工艺进行外表处理的，外表有必定的纹路，太原铝棒，铝板因而规划人员在进行材料运用率优化时要留意不可将板面反正乱放，影响作用依照标准要求，铝板的边部需加强，可选用铝方管或角铝等固定，粘接胶宜选用中性硅酮结构胶当铝塑板装置部位在修建物的防火区间或接近该区时，应选用防火型铝塑板当铝塑板规划尺度较大时，需进行加强肋的结构核算以确认肋的标准和分布距离固定铝塑板和龙骨的耳板多选用角铝，角铝的长度不宜小于50mm，角铝在龙骨一边上宜开长孔，确保板面的热胀冷缩。规划人员还需留意不要在易损坏部位运用铝塑板，否则需在反面做加固处理。

### 三、碰伤

定义：铝板、铝卷与其他物体碰撞后在板、带表面或端面产生的划痕，且大多数在凹陷边际有被挤出的金属存在。

主要原因：板、卷在搬运或存放过程中与其他物体碰撞产生;板、卷在退火料架或底盘上有其他突出物顶撞而产生。

#### 四、翘边

定义：经轧制或剪切后，带材边部翘起。

主要原因：轧制时压下量过大;轧制时润滑油分布不均匀;剪切时剪刀调整不当。

#### 五、折伤

定义：板材弯折后产生的变形折痕。

主要原因：多辊矫直机上料时送料不正;薄板在翻片或搬运中受力不平衡;上垛片时受力不平衡。

#### 六、塌卷

定义：卷芯严重变形，卷形不圆。

主要原因：卷曲过程中张力不当;外力压迫;卷芯强度低;无卷芯卷材经退火产生。

太原铝棒-苏州元泰有色金属公司-

铝棒的用途由元泰有色金属(苏州)有限公司提供。元泰有色金属(苏州)有限公司是江苏苏州,玻璃工业设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在元泰有色金属(苏州)领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创元泰有色金属(苏州)更加美好的未来。