

池州螺杆式压缩机维修 华大通用|合理

产品名称	池州螺杆式压缩机维修 华大通用 合理
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

产品详情

静音无油空压机在现代社会中成为工业生产不可短少的设备，尤其是工业性城市，但是又由于它是生产设备中的辅助设备，其重要性总被人们所忽视，但在实践的出产中成为不可缺的设备。

无油空压机是将电能变换为气动能的工具，是出产中的动力变换供给设备，动力在运用中将承担重要作用。在出产运用中，螺杆式压缩机维修，因设备的特点，使静音无油空压机所变换的气动能为多台出产主设备供给动力，开成了一对多的格式，如果一台无油空压机出现问题，则会使多台出产设备不能作业，它的影响超越一台主出产设备毛病所构成的丢失，一起因无油空压机一向被运用者所忽略，没有习惯的易损配件，而主设备都有相应的易损配件用于及时的修理。

空压机无法启动怎么办？

- (1) 制冷剂不足或过多，请补漏抽真空，加足制冷剂或放出多余的制冷剂。
- (2) 毛细管组件（含过滤器）堵塞，吸气温度升高，请更换毛细管组件。
- (3) 四通阀内部漏气，构成误动作，确认损坏后更新。
- (4) 空压机本身故障，如短路、断路、碰壳通地等，检查确认后更换空压机。
- (5) 保护继电器本身故障，请用万用表检查在空压机不外热时其触点是否导通，若不导通更换新的保护器。当更换5528、5532空压机时，需检查启动电容和启动继电器（如其中之一损坏，则必需两者同时更换）。
- (6) 高压压力过高，压力继电器动作，请分析原因，针对情况予以排除。

螺杆空压机风量低的产生原因:

1、压力维持发动作不良

解决办法：拆卸后检查阀座及止回阀阀片是否磨损，如磨损及时更换。

2、油气分离器堵塞

解决办法：日常检修保养，必要时更换。

3、泄放电磁阀泄漏

解决办法：日常检修保养检修，必要时更换。

4、容调阀调整不当

解决办法：重新调整容调压力。

5、进气过滤器堵塞

解决办法：对其进气过滤器进行定期检查，发现问题后，及时清洁或更换。

池州螺杆式压缩机维修-华大通用|价格合理由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。合肥华大通用工业节能技术有限公司是一家从事“空压机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华大通用”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥华大通用在压缩、分离设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！