

# 奥威写真机 徐州写真机 南京众拓科技公司

产品名称	奥威写真机 徐州写真机 南京众拓科技公司
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

## 产品详情

写真机用什么样的墨水都是有规定的，不能盲目选择，也不是一种墨水可以在多种设备上使用，因为每台写真机

的蒙泰曲线都是根据墨水来做的曲线，如果不用原装的墨水打印出来的图颜色偏色，奥威写真机价格，用户在选择墨水时也要考虑，原

装墨水即能延长喷头的寿命又能打印出来高质量的图像。

现在的写真机墨水主要包括水性墨水和油性墨水，写真机厂家，因为墨水和写真机的输出效果密切相关所以选择耐晒性、

耐候性高的墨水产品。它的稳定性主要表现在墨水的原理上，劣质墨水的颜料颗粒大小不同，锐智写真机报价，在溶剂体中分布不均

匀，会造成写真机喷头不稳定甚至堵塞。

选择的墨水很重要，因为不同厂家生产的墨水成分不一样，可能会对喷头造成断线、堵头等情况。其实，写

真机墨水的质量取源于它的原材料，比如，纯度、PH值、杂质、含水量等，好的墨水对写真机本身也是一种保护。

首先，在墨水选购方面应该选择适合冬季使用的墨水。另一种方法是在供墨桶处加温，徐州写真机，将墨水温度提高，这种方

法用电量较大，但也值得推广，因其安全性要比在墨盒底部加灯泡高良多。

其次，我们可以用控制墨水温度的方法来控制墨水的活动性，即墨盒加温法，就是将二级墨盒处加一个控温

装置，有人只是简朴的在墨盒底部加一个灯泡效果也不错。

## 五、写真机打图发虚

- 1、工作环境温度是造成写真机打图发虚的一个常见因素，温度过低或者过高，都会影响写真机打图质量，所以建议保持写真机的工作环境温度在15 -30 。
- 2、墨水的好坏也是造成写真机打图发虚的重要因素。劣质墨水杂质多，粘度不稳定，这种情况下，很难完成高质量的图像打印，容易出现打图发虚的问题。
- 3、写真机喷头堵塞也是造成写真机打图发虚的原因，使用劣质墨水或者长时间清洗都会造成写真机喷头堵塞，所以建议大家不要贪图便宜使用劣质墨水，选择厂家原装墨水；另外，做好写真机日常维护，喷头要定期清洗。

奥威写真机价格-徐州写真机-南京众拓科技公司由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！