

金华钢面镁质风管包覆机 青岛皓泽曼机械平贴机

产品名称	金华钢面镁质风管包覆机 青岛皓泽曼机械平贴机
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

产品详情

PUR热熔胶机换胶时的注意事项

- 1、在清理PUR热熔胶机器时，必须先使热熔胶发热盘与PUR热熔胶桶脱离，PUR热熔胶胶桶与PUR热熔胶机器发热盘脱离后，应在保持升降汽缸内压力的情况下，切断一切电源。
- 2、聚氨酯热熔胶机在脱桶时，充入的气压应由小到大慢慢加压，任何情况下不允许直接使用高压气体直接脱桶，避免事故发生。
- 3、当PUR聚氨酯热熔胶机发热盘压盘与聚氨酯热熔胶桶脱离后，在清理PUR热熔胶余胶前，必须通过PUR热熔胶机器压盘上的特殊机构，关闭压盘与泵体之间的通道，防止固化。
- 4、清理PUR热熔胶机发热压盘时，工作人员必须穿着的耐高温防护服，带耐高温手套，不可使皮肤接触热熔胶桶、熔融PUR热熔胶以及发热盘等高温部分，避免tang伤。
- 5、PUR热熔胶机在脱桶时，往5加仑热熔胶桶内充入干燥过的氮气，避免直接使用未干燥过的压缩空气，如需充入压缩空气时，需要对压缩空气进行干燥。并经常检查干燥剂的使用情况。
- 6、PUR热熔胶机在与热熔胶桶脱离后，必须立即的清理热熔胶压盘上残留的PUR热熔胶，在清理PUR热熔胶机发热胶盘时，不能使用任何硬质工具，防止划伤压盘特氟龙涂层。
- 7、对于特殊构造的PUR热熔胶机压盘清理时，因特殊结构PUR热熔胶机发热盘无法在短时间内清理残余PUR热熔胶，则在清理残余PUR热熔胶时必须使用干燥氮气保护，并且清理残胶时间不得超过10分钟，不得使用任何硬质工具清理PUR热熔胶机器发热盘。
- 8、对pur热融胶机器压盘清理完毕后，应立即将压盘压入新的PUR热熔胶桶内，避免长时间让压盘luolou于空气中。将发热盘压入胶桶时，升降汽缸的气压大小应该由小到大，不得直接使用高压气体，防止事故发生，注意操作人员的安全。

9、在将PUR热熔胶机压盘压入胶桶时，可以适当在压盘的密封圈上涂抹少量硅油做润滑，使压盘与胶桶之间产生润滑，保护密封圈的使用。

10、当PUR热熔胶机器发热压盘压入新的聚氨酯胶桶内后，应打开溢胶阀门，排出胶桶内残余空气，并将带空气气泡的PUR热熔胶排除干净，避免带空气的聚氨酯热熔胶流入泵体和热熔胶机喉管内。

11、PUR热熔胶机压盘置入聚氨酯热熔胶桶并将空气排除后，锁紧溢胶阀门，此时可以适当增加行程汽缸中的气压压力，使工作更加顺畅。

12、换完PUR热熔胶后，必须等待PUR热熔胶机加热至少20分钟方可启动齿轮泵与马达，如立刻启动齿轮泵与马达会造成胶机齿轮泵的损坏，硅酸钙板包覆机货源，降低胶机的使用寿命。(来源：胶联网络)

木塑墙板腰线，顶线墙板热胶包覆机 青岛皓泽曼机械

提供完善的售后服务，免费派人到工厂调试设备，欢迎来电洽谈，联系人：王经理

木塑墙板腰线，顶线墙板热胶包覆机 青岛皓泽曼机械 提供完善的售后服务，硅酸钙板包覆机公司，免费派人到工厂调试设备，欢迎来电洽谈，联系人：王经理木塑墙板腰线，顶线墙板热胶包覆机

青岛皓泽曼机械 提供完善的售后服务，免费派人到工厂调试设备，欢迎来电洽谈，联系人：王经理木塑墙板腰线，顶线墙板热胶包覆机 青岛皓泽曼机械 提供完善的售后服务，免费派人到工厂调试设备，硅酸钙板包覆机哪家好，欢迎来电洽谈，联系人：王经理

覆膜工艺概论一． 皓泽曼覆膜机：本机器主要有除尘、基材加热、亲和剂涂布站、中烘道、上烘道、胶合、磁粉放卷、纠偏机构、传动轮等机构组成。

1． 除尘风机：主要功能是清除浮尘，固化亲和剂。

2． 基材加热：主要功能是固化亲和剂、加热基材表面、基材表面温度为45度左右为宜。

3． 亲和剂工作站：主要是亲和剂涂布

4． 中烘道：主要功能是蒸发胶水中的溶剂，软化PVC膜。温度为45度为宜。

5．

胶合：上胶功能，金华钢面镁质风管包覆机，胶水厚度0.08毫米为宜，固化后0.03 - 0.04毫米。

6． 磁粉放卷：放置PVC膜，保持膜张力均匀。

7． 纠偏机构：调整PVC膜

8． 传动轮：输送基材，精度要求高，平面度 0.1毫米

二． 压轮调整原理：

1. 先中间，后两边，从中间开始包覆，把空气排出。

2. 首先把型材调整的能匀速直线通过机器
3. 每一个拐角一般要用3 - 4个压轮完成包覆
4. 温度与速度成正比，根据具体速度调整各部位的加热温度，尤其是热风枪的温度

三. 覆膜常遇到的问题：

1. 气泡: 压轮调整不到位，中间存在没有压到的位置；温度过高PVC膜本身变形。
2. 接头褶皱：型材通过机器是不是匀速直线运动
3. 粘合力不够：胶水本身原因da，其次温度、速度等影响，是否使用亲和剂。

四. 覆膜环境要求：

1. 车间：长度不小于25米，宽度不小于5米，无尘，温度25度为宜。
2. 电力：380 V 50HZ
3. 无尘车间

金华钢面镁质风管包覆机-青岛皓泽曼机械平贴机由青岛皓泽曼机械有限公司提供。青岛皓泽曼机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。皓泽曼机械——您可信赖的朋友，公司地址：青岛市红岛经济区岙东路118号，联系人：王孟。同时本公司还是从事pur覆膜机定制，pur覆膜机批发，pur覆膜机价格的厂家，欢迎来电咨询。