

# 新郑废钢龙门剪切机 山东恒恩机械 废钢龙门剪切机批发

产品名称	新郑废钢龙门剪切机 山东恒恩机械 废钢龙门剪切机批发
公司名称	山东恒恩机械装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处东坝工业路中段
联系电话	18953685651

## 产品详情

液压剪切机主要用于将钙棒、铝棒切成所需的长度，性能稳定，速度是一般鳄式剪切机的几倍，有效提高了工作效率。本产品系四柱单缸液压机械，废钢龙门剪切机批发，主机上、下顶、中滑板、模具等主要部件均采用材料，合理工艺制成，结构紧凑，设计合理，性能平稳可靠，操作方便，既可手动操作、又可半自动操作，是你理想的液压设备。

本机是由主机、液压系统和操作系统组成。主机包括机身和主油缸，两个快速缸，液压系统为泵站，向主机提供液压油，操作系统包括按钮开关、行程开关、电器柜。现分述如下：

### （一）、机身

机身由上横梁、中板、下横梁（工作台）、立柱、及螺母等组成。依靠四个立柱组成一个刚性框架。主缸固定在上横梁中央，中板和主缸的活塞杆以及快速缸活塞杆连结。

### （二）、主缸

主缸法兰盘和上横梁加以固定，主缸和中板连接，通过液压阀及液压泵来实现油缸的升降来完成切完工件。

### （三）、动力机构

动力系统由液压站、电器柜等组成。液压站是由电动机、高压泵、各种功能的液压阀组成。液压站是产生和分配工作油液使主机实现各种动作的机构。

龙门剪切机 液压缸 动作不灵敏不同于 液压 缸的阻滞现象。此现象是指，液压缸动作的指令发出后液压

缸不能立即动作，须短暂的时间后才能动作，或时而能动时而又停止不动，表现出运行很不规则。此故障的原因及排除方法主要有：

### 1、液压缸内有空气

排除方法：通过排气阀排气，检查活塞杆往复运动部位的密封圈处有无吸入空气，如有，则更换密封圈。

### 2、液压泵运转有不规则现象，泵转动有阻滞或有轻度咬死现象。

排除方法：根据液压泵的类型，按其故障形成的原因，分别加以解决，具体方法，请参看有关资料。

### 3、带缓冲装置的液压缸反向起动时，常出现活塞暂时停止或倒退现象。

排除方法单向阀的孔口太小，使进入缓冲腔的油量太少，甚至出现真空，因此在缓冲柱塞离开端盖的瞬间会出现上述故障现象。对此，应加大单向阀的孔口。

### 鳄鱼式剪切机的首要特色：

加强型机身，体积较小，结构紧凑，坚实可靠。光滑功用好，选用封闭式结构，利用齿轮飞溅光滑，一次加足齿轮油8KG左右，可接连作业两个月。

鳄鱼式剪切机功用损耗少，新郑废钢龙门剪切机，因光滑条件的改善，使用寿命大大进步。

本机规划为双刀同步堵截，每秒可出刀一次，单出刀次数是堵截机的2倍，且每个刀口可多跟下料，废钢龙门剪切机生产，也可无规矩放多种类型钢。

鳄鱼式剪切机选用滚动轴承，阻力小，废钢龙门剪切机销售，与同类型堵截机比较，负载时可大幅下降功耗。

鳄鱼式剪切机选用高刚性刀座、连杆、高速电机，质量更安稳，使用寿命更长。

新郑废钢龙门剪切机-山东恒恩机械-废钢龙门剪切机批发由山东恒恩机械装备有限公司提供。山东恒恩机械装备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒恩机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市青州市云门山街道办事处东坝工业路中段，联系人：陈经理。