

电磁炉线圈盘制作 广东电磁炉线圈盘 济华实业

产品名称	电磁炉线圈盘制作 广东电磁炉线圈盘 济华实业
公司名称	上饶市济华实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省上饶市经济开发区兴园大道8号
联系电话	18079338202

产品详情

上饶市济华实业有限公司——电磁炉线圈盘

电磁炉不开机（按电源键指示灯不亮）

- （1）按键不良，检查并更换按键板
- （2）电源线配线松脱，重新连接电源
- （3）电源线不通电，重新连接电源或者更换电源线
- （4）保险丝熔断，电磁炉线圈盘生产厂家，更换保险丝
- （5）功率晶体IGBT坏，更换晶体IGBT
- （6）共振电容C103坏，更换电容C103
- （7）阴尼二极管，检查并更换阴尼二极管
- （8）变压器坏，没18V输出，检查并更换变压器
- （9）基板组件坏，更换基板组件

上饶市济华实业有限公司——电磁炉线圈盘

火锅电磁炉安全吗？电磁炉以电磁感应原理加热，当铁质锅具底部与陶磁面板结合，产生涡电流，使锅具本身发热烹煮，除灶具与锅体的接触面以外，随意触摸不会烫伤。电磁炉避免了燃气灶燃烧不充分产生的有毒气体，也不会有煤气泄漏引起的中毒或火灾等危险。而微电脑安全检知系统，电磁炉线圈盘制作，更能聪明各种可能发生的意外。

所以，电磁炉相对于燃气还是比较安全环保的，放心使用！

电磁炉线圈盘

上饶市济华实业有限公司——电磁炉线圈盘

接触不良。在线圈与线圈间、线圈端部与分接头间、分接头转换开关触点接触部分等，如果接触不良，连接不好，都可能由于接触电阻过大造成局部高温，引起油燃烧，甚至爆炸。

短路保护要可靠。变压器线圈或负载发生短路，电磁炉线圈盘供应商，变压器将承受相当大的短路电流，如果保护系统失灵或保护定值过大，就有可能烧毁变压器。为此，必须安装可靠的短路保护装置。电磁炉线圈盘

上饶市济华实业有限公司——电磁炉线圈盘

电磁炉开机烧保险

维修方法：在进行电磁炉的维修时，遇到电磁炉开机烧保险这样的情况，先将电磁炉线盘上的接脚线断开，重新换保险，之后测量它两端的电压，广东电磁炉线圈盘，桥式整流直流输出电压为220V-300V，当没有出现电压或者是小于这一电压，那么即便是重新更换了保险也会继续被烧。在判断电磁炉故障时，我们就可以断定为桥式整流块损坏，如果在测试电压的时候有电压，那么我们可以判断出是电磁炉的IGBT损坏，重新将这一部件更换，故障即可排除。电磁炉线圈盘

上饶市济华实业有限公司——电磁炉线圈盘

在对电磁炉进行检查过程中，如果电磁炉的桥式整流和IGBT都能正常进行工作，但是仍旧出现烧保险的情况，那么通常都是因为电磁炉中的IA8316S集成块损坏，当IA8316S集成块输出的脉冲角度过大的时候，就会导致IGBT出现过载，终烧坏保险，在维修时重新更换一个IA8316S集成块即可。电磁炉线圈盘

电磁炉线圈盘制作-广东电磁炉线圈盘-济华实业由上饶市济华实业有限公司提供。上饶市济华实业有限公司是一家从事“线圈盘，IH加热，IH线圈盘，大功率电磁炉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“线圈盘，IH加热，IH线圈盘，大功率电磁炉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使济华实业在电磁炉中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！