

安徽STORZ史托斯 20223020-1 摄像主机维修咨询

产品名称	安徽STORZ史托斯 20223020-1 摄像主机维修咨询
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linvatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

安徽STORZ史托斯 20223020-1 摄像主机维修咨询 安徽STORZ史托斯 20223020-1 摄像主机维修咨询

广州云启设备有限公司是广东省从事各种（国产，进口）摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修服务的单位。本公司拥有从事摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修多年的工程师；拥有上先进的测试仪器和的维修人员。本公司技术力量雄厚，检测设备齐全先进，能承接各大，中，小级的设备维修和设备维护等任务。如动力系统，手术器械，电子设备，B超，软性内窥镜，硬管镜，电子腹腔镜等。从我司成立到目前，我们已经为多家机构解决了很多设备故障，同时也用我们的服务征服了很多业界人士，没有，只有更好，我秉承顾客至上，服务的经营理念，愿与您共建长期合作关系，共创美好未来。

超高清医用摄像主机 摄像主机的摄像头由松下进口提供的3组超高清CMOS晶片组成，逐行扫描1125线的1080P数字图像无损采集。图像更清晰，色彩更丰富更逼真。相比老的CCD技术，感光度更高，画质细节更好，图像的数据采集量更大，数字信号直接采集输出传输，反应速度更快，耗电量更小。支持U盘储存1080P录像和拍照，网络实时直播功能，IPAD传输显示实时图像功能，血管强化功能。

安徽STORZ史托斯 20223020-1 摄像主机维修咨询

安徽STORZ史托斯 20223020-1 摄像主机维修咨询 维修案例一：设备名称：MGBML-L冷光源
检测故障：点亮一会后，黑。电源板故障。维修方案：维修主电源板。维修周期：5个工作日
保修周期：6个月

维修案例二：设备名称：WOLF 5124.002冷光源 检测故障：光源不亮。电源板故障。
维修方案：维修电源板。维修周期：3个工作日 保修周期：6个月

"

安徽STORZ史托斯 20223020-1 摄像主机维修咨询STORZ史托斯 20223020-1 摄像主机维修咨询

[贵州STORZ史托斯 21210 摄像头线缆维修厂家](#)