

新疆烤馕饼机 德源机械

产品名称	新疆烤馕饼机 德源机械
公司名称	任县德源机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇穆口村
联系电话	13903295367

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县德源机械厂

设备可以根据客户需要，做出来的花形和字样清晰美观。压面机构加

工，保证无调动，面带厚薄均匀。确保脱模不会卡壳，仿手工工艺。

触摸屏操作界面，大小饼一键式切换更加方便。具同步调速功能，操作更

加方便，切出来的喜饼，新疆烤馕饼机，筋度稳定。仿纯手工制作，确保制品焙烤工艺不

受影响，外观平整、光滑、自然、美观、图案清晰。适用于大、中型糕饼

生产厂家，生产不同地区特色的喜饼、白吉馍、馅饼、锅盔、火烧、烧饼

等。

用途:生产各种规格烧饼、薄脆饼 咖喱皮

饺子皮，馄饨皮，包子皮，等各种形状的面皮.本机器适合大小型烧饼、咖喱皮 饺子皮，馄饨皮，面条批发商使用。具有操作简单方便，可以节约大量的人力资源，提高工作效率，不会产生边角料，也不需要其他的额外辅助设备，方便您的生产。全自动烧饼皮机时我厂众家之长，广泛征集用户意见而设计的，该机结构合理，操作简单，深受广大消费者的青睐. 注意事项： 1 紧固各部件，安装平放稳固。

2 操作者必须穿扣袖工作服，更不能将手伸到料斗内。 3 必须清除面粉中的硬杂物。

4 机油不能代替食用油。 5 面机顺时针旋转，倒转。

常见故障排除：

1 面板不能正常连接：是两组上下对辊的间隙调整不当，出现断板和余板现象。断板时缩小下组对辊间隙，或加大上组对辊间隙，余板时则加大下组对辊间隙或缩小上组对辊间隙，用对辊调整丝调整。

2 面片跑偏和厚薄不一致，是由对辊长度方向的间隙不均造成，调整面辊的调整丝即可。

3 面片边缘残缺，主要是上料不均匀，应保证供料连续性。

4 面辊表面粘面，是接触不好，调整刮面刀刃部。

5 面片和面条成曲波形，是辊与安装角度过大，刃部反上刀或刀太钝，修整刃部，调整到位。

新疆烤馕饼机-德源机械(推荐商家)由任县德源机械厂提供。任县德源机械厂是河北 邢台 ,机械加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德源机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德源机械更加美好的未来。同时本公司还是从事布袋馍机器，多功能布袋馍机，全自动布袋馍机的厂家，欢迎来电咨询。