

# 感应门厂家 创鸿金属 张掖感应门

产品名称	感应门厂家 创鸿金属 张掖感应门
公司名称	临朐县创鸿金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县黄山路1658号
联系电话	15095138080 15095138080

## 产品详情

为什么酒店特别喜欢使用旋转门？是哪点吸引人？

旋转门是当下比较的一款产品，随着自动门的普及，张掖感应门，他已经被广泛应用到酒店、写字楼、商业综合体、购物中心等大型场馆当中。该设备越来越受到酒店场所的青睐，自动感应门厂家，成为酒店、银行、现代化办公楼的必备设施，这是因为它具有个性化设计，感应门厂家，成熟标准的工艺以及稳定的性能，今天就跟大家说说为什么酒店特别喜欢使用旋转门？

1：从功能上来说，它拥有良好的密闭性能，节约能源等特点，不管门扇旋转到任何位置，旋转门都是对外敞开的，对建筑物内都是关闭的，防风、防沙、隔音的效果都很不错，能营造出良好的室内环境。通过门体的旋转，室内外只交换一小部分空气，这样节省了冷暖气。她也能有效地减少室内的热量损失，减少灰尘的侵入，增加密闭性、保持卫生，节约能源。

2：旋转门装有各种安全保护设施，它的传感器非常灵敏的计算机控制系统可以保证运行的安全，防止有伤人事故发生。

旋转门故障排除；

1，大堂感应门，旋转门不通电，首先检查220V电源是否通电，检查控制板及大控箱的电源插孔10A，用万用表测量有无烧坏。上述两点检查是正常的，在测量滑环线无法通过之前，(测量滑环需要与厂家联系)

2，旋转门有旋转和固定两个防夹式传感器，当旋转部分感应器无电时，检查24V大控箱电源板是否损坏，或保险故障6A。

3，旋转门不旋转，查看触摸屏显示动作是否正常，操作触摸屏是否锁定，触摸屏是否正常，如果门没有旋转，变频器保护断电4~5分钟后恢复电源即可。(转换器显示器显示3个0是正常)

触摸屏上的故障代码解决方法，如触摸屏出现故障，及时打服务电话。

设计尺寸：

标准吊顶高=300mm

可增加至=600mm

标准门扇高=2200mm

可修改至=2600mm

总高可至3800mm

玻璃尺寸：

弧形玻璃：用6--10mm曲型玻璃可选10.7mm曲型加胶夹层玻璃平面玻璃：6--10mm钢化玻璃

两翼自动旋转门的常规尺寸清单：

内径360042004800

外径380048005000

总高度260026002600

净高230023002300

开口宽度180021002400

平滑门开口宽度120015001800

疏散通道宽度180021002400

帽高300300300

正常通行量(人/分钟)486480

(注：单位/毫米)

三/四翼旋转门的常规尺寸

内径：3000320034003600

外直径：3120332035203720

门扉高：230023002300

吊顶高：300300300

总高度：260026002600

感应门厂家-创鸿金属(在线咨询)-张掖感应门由临朐县创鸿金属制品厂提供。“旋转门,感应门,电动天窗,肯德基门,仿铜门”选择临朐县创鸿金属制品厂，公司位于：山东省潍坊市临朐县黄山路1658号，多年来，创鸿金属坚持为客户提供好的服务，联系人：王庆祝。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。创鸿金属期待成为您的长期合作伙伴！