

# 西门子潍坊市一级代理商

产品名称	西门子潍坊市一级代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

## 产品详情

上海雷咙自动化有限公司是西门子一级代理商，西门子潍坊市一级代理商，PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、凡在公司采购西门子产品一般项目：工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；工业机器人销售；电子产品销售；电子专用设备销售；通信设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上海雷咙在经营活动中精益求精，西门子潍坊市一级代理商，西门子PLC，西门子PLC模块，西门子代理商主营业务优势如下：SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP 系列直流电源24V DC 1.3A、2.\*\*、3A、\*\*、10A、20A、40A4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直流传动装置5、变频器 MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、G110，G120,V20 ,V90,ECOMIDASTER系列：MDV 6SE70系列（FC、VC、SC）6、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列SIEMENS 数控 伺服7、840D、802S/C、802SL、828D 801D：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动：6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

数控冲床西门子系统上电显示白屏故障维修；

- 1、白屏的情况是常见的，有屏幕坏引起的，有排线引起的，也有IC引起的。进水和摔坏是常见的，要看是什么原因引起的白屏。
- 2、一般白屏大多数都是主板出现问题。
- 3、一般解决办法：带上购机发票，到维修点修理。

当工作环境的相对湿度在 85 - 90 %，温度在 30 - 35 ° C 时，连续多天停机，重新开机时，可能会出现一些相关的故障。

伺服驱动器的电路板通过空气间隙绝缘，湿度过高，空气绝缘性能降低，空气中的水分附着在线路板表面，降低了线路板绝缘电阻，而且控制器内部运行时不断积累灰尘，这些灰尘吸附水分，使绝缘电阻更低，终导致线路板绝缘击穿，造成设备故障。

如果工作环境持续潮湿，线路板产生霉变，霉菌含有大量水分，会降低控制板绝缘性，局部电流增大，也会导致设备故障。湿度过大还会造成接线端子锈蚀，电阻增大。有客户报告过电机编码器接线端子锈蚀造成检测数据紊乱，从而引起电机运行不稳定的案例。

数控冲床西门子系统上电显示白屏-修复解决；

维修系统可快速修复故障，面板黑屏，白屏，花屏，无显示，死机，通讯不上，使能不上，开不了机，启动不了，上电无反应，通讯连接不上，面板报警，驱动器故障，电源模块烧坏，面板按键不灵，西门子开机反复几次进不了系统。6SN1145无DC600V直流输出，黄灯不亮，指示灯全不亮，红灯亮，带不了载，西门子数控系统报警E-A034代码故障维修，西门子机床伺服驱动器故障E-A039维修，西门子伺服放大器E-A068维修，伺服模块E-B067维修，F31131增量/偏移位置过大，F31125编码器，F30001,F36200,F07800,F30897,F23004,380500,过流,超温,欠压,RDY灯闪烁，驱动器未就绪。