

四川冷热一体油温机 6大严格品质检验

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 四川冷热一体油温机 6大严格品质检验 |
| 公司名称 | 珞石机械（成都）有限公司 |
| 价格 | 12000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:珞石机械 型号:EUR 产地:四川成都 |
| 公司地址 | 成都市双流区牧鱼街118号 |
| 联系电话 | 4009933028 19130633857 |

产品详情

贵阳一家客户咨询现在使用了四川冷热一体油温机近日在使用的过程中发现返媒温度很低，张总设置温度：180度；出油温度190度；返媒温度70度，客户这台设备是在其他地方一家公司采购这台油温机刚开始使用就发现了问题，客户怎么也不明白为什么会出现在这种情况，现在厂家不能及时的处理售后问题通过朋友找到了四川冷热一体油温机工厂珞石，下面给大家介绍一下出现了此问题是由于哪些问题导致的呢？

一.进出口温度传感器质量。 [四川冷热一体油温机](#)

的进出温度是依靠进出口温度传感器输出，这种情况下发现进出口温度偏差大的时候要检查一下传感器是否损坏，现在很多的油温机厂家为了价格取胜采用劣质的传感器使用没有多久就会出现这样的问题。

二.进出温度传感器接反。油温机这个行业是由于投资成本不高很多的四川冷热一体油温机公司规模小生产流程不规范另外出机前没有品检随意性比较强进出口传感器接反。

以上2种原因是直接影响180度高温油温机的回油温度过低导致，在此，小编告知大家采购油温机的时候请选择有资质的企业，不能依据价格来选择，四川冷热一体油温机价格决定品质。