

恒温磁力搅拌器公司 浙江恒温磁力搅拌器 凯珑科技为您服务

产品名称	恒温磁力搅拌器公司 浙江恒温磁力搅拌器 凯珑科技为您服务
公司名称	杭州凯珑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临平区杭南路37号
联系电话	17764586627 17764586627

产品详情

工作盘的大小和材质恒温磁力搅拌器

工作盘大小和材料，磁力搅拌器的工作盘有夹层玻璃盘面、瓷器盘面、有机硅树脂盘面、铝合金盘面、不锈钢板盘面等几种材料，您可以根据试验要求选择不同类型的种类。夹层玻璃盘面和瓷器盘面抗有机化学腐蚀好，可是高温下非常容易裂开；铝合金控制面板和不锈钢面板遇热匀称，无热裂的危险性。工作盘有环形、正方形，不同类型的尺寸大小规格型号。如果想搅拌的液态量非常大，能够选择大型号的工作盘，而超小型的工作盘优势就是方便使用、方便携带。磁力搅拌器搅拌量通常是在0.25—15升不一，您可以按照实际必须选择。

磁力搅拌器问题解决恒温磁力搅拌器

1. 试品黏度在拌和粘稠的样品情况下，浙江恒温磁力搅拌器，转子非常容易遇阻，恒温磁力搅拌器价格，所以才有可能出现跳动问题。解决方法：首先用低速档拌和，直到拌匀之后再调到快速。2. 转子长短有可能是转子长度接近样品瓶的孔径，这时候也很容易发生跳动。解决方法：拆换短一些的转子或是拆换一个孔径更大一点的样品瓶。3. 磁力中心假如样品瓶并没有放进磁力搅拌装置底版的磁力中心或是转自没在样品瓶顶部的磁力中心时，恒温磁力搅拌器公司，就有可能出现跳动问题。解决方法：把转子或是样品瓶恰当避免到磁力中心就可以。以上是磁力搅拌装置使用中发生转子跳动问题

为了确保不损害仪器设备，一般仪器设备内部结构会存放有绝缘层的原材料，所以我们*次应用磁性搅拌器的时候就会发觉出现少量冒烟或者有刺鼻的味道，恒温磁力搅拌器多少钱，这都是正常的，并不是商品质量问题，维持自然通风就可以了。磁性加热搅拌器的内部元器件遇热有限制，所以在加热

时一定要充分考虑，的方法就是，确保不许设备只加热，而且记牢把电机状态改为旋转情况，这样可以很大程度上的守护好磁性加热搅拌器。加热工作中完毕之后，一定要还记得直接把加热关闭，等数分钟以后类似温度早已消散再关掉拌和。

恒温磁力搅拌器公司-浙江恒温磁力搅拌器-凯珑科技为您服务由杭州凯珑科技有限公司提供。杭州凯珑科技有限公司位于杭州市临平区杭南路37号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凯珑科技在实验仪器装置中享有良好的声誉。凯珑科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凯珑科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。