

高功率石墨电极 浦凯 通化石墨电极

产品名称	高功率石墨电极 浦凯 通化石墨电极
公司名称	河北浦凯碳素制品销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北邯郸成安长巷中国北方碳素生产基地
联系电话	13730062333 13730062333

产品详情

石墨电极

造成电极断裂的主要原因有：螺孔质量缺陷；电极体积密度和强度不足；电极与接头指标不匹配，加工精度不高；电部裂纹较深是由于螺纹孔质量不合格造成的。电极的抗热震性。另外，成品中未检测到内部横向裂纹的电极，存在很大的破损风险。在石墨化过程中，uhp石墨电极，导致产品产生裂纹的内在因素是产品质量差、耐热性差；外在因素是石墨化过程中升温过快、石墨化过程中的温差、石墨化过程中的温度变化等。

不同得用途对石墨电极的要求

不同得用途对石墨电极的要求！电炉炼钢技术的发展（电炉的大型化、单位炉容量电功率的提高和直流电弧炉的使用）不断对石墨电极的品种和性能提出了新的要求，采用高功率和超高功率电炉炼钢，可以缩短炉料溶化时间、提高生产效率、降低用电量和减少石墨电极的消耗。防氧化石墨电极指的是表面涂覆一层防氧化保护层（石墨电极防氧化剂）的石墨电极。

石墨电极使用注意事项：1、防湿，避免雨、水淋湿或潮湿，高纯石墨电极，使用前须经烘干；2、防撞要轻拿轻放，运输时防止冲击和碰撞的损坏；3、防裂-用螺栓紧固电极时，注意力度，通化石墨电极，防止受力爆裂；4、防折断石墨性脆，特别是细小窄长电极，在外力作用时都易折断；5、防尘机械加工时要有防尘装置，减少对人体和环境的影响；一般功率石墨电极答应使用电流密度低于17A/厘米²的石墨电极，首要用于炼钢、炼硅等的一般功率电炉。

高功率石墨电极-浦凯(在线咨询)-通化石墨电极由河北浦凯碳素制品销售有限公司提供。河北浦凯碳素制

品销售有限公司是从事“石墨坩埚,高纯石墨坩埚,石墨电极,高功率石墨电极”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:刘经理。