

IEC/UL 62368-1:2014 针对有防火外壳侧边开孔需符合底部开孔的要求

产品名称	IEC/UL 62368-1:2014 针对有防火外壳侧边开孔需符合底部开孔的要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:速度快 服务2:包通过 服务3:包整改
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

IEC/UL 62368-1:2014 针对有防火外壳侧边开孔需符合底部开孔的要求说明如下：

如下图产品，该金属外壳被评估为防火外壳依标准IEC/UL 62368-1条文 6.4.8.3.4，侧边开孔靠近起火源(PIS) 15 mm 范围内的开孔须符合相关测试或开孔尺寸要求，其中(如下图 1)电脑主机厂商往往为了散热的问题，一般会在侧边开孔下方设计一凸出的金属片试图要解决开孔过大不符合标准要求的问题。

图 1 台式电脑主机侧面开孔

引用CTL PDSH 2053说明如下：

图Fig. 42桃红色范围内的侧边开孔须符合条文 6.4.8.3.4的要求

标准图42原图要求。

图Fig. 43侧边开孔下方凸出部分(橘色部位)用于防止起火源(PIS)往外朝下掉掉落

依据CTL PDSH 2053该凸出的片金属不能解决解决开孔不符合标准要求的问题，因为外部的易燃物还是会靠近该开孔还是有被引燃的风险。