

# 门窗加工 沐阳之光建筑材料

产品名称	门窗加工 沐阳之光建筑材料
公司名称	武汉市东西湖沐阳之光系统门窗
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区示范园金山大道以南新城十九路以东
联系电话	13903057011

## 产品详情

如果您家的门窗还是老式的塑钢双玻的话，相信一定存在不少问题，比如窗户漏风、漏水、隔音不好、双层玻璃中间有哈气等等问题，这个是老式塑钢门窗的通病，今天针对门窗玻璃中间有哈气模糊的问题展开我们的话题。

为什么双玻中间有哈气呢？

1、首先，以前老式的塑钢双玻还没有今天这样的技术，只是简单的将两块玻璃合成在一起，中间采用的是双面贴密封的，这种材料不防水不密封，当窗扇里面有水汽的时候就会蒸发到双玻里面，这样就造成了双层玻璃里面有哈气模糊的水汽存在。

2、其次，如果是现代工艺的双层玻璃出现这种情况那就只有是玻璃四周的玻璃密封胶没有打严实或者存在漏洞，还有一种可能就是使用到了劣质的玻璃密封胶，除此之外没有其它的原因造成这样的结果。

沐阳之光主营建筑材料、铝型材批发兼零售。本公司多年来一直倍受客户好评，都因其技术力量，化生产管理过硬的产品质量以及良好的售后服务，曾获得消费者满意奖，并且是凤铝特邀经销商，其产品质量、服务、价格做到令顾客满意、放心！

### 门窗安装规范

安装须预留门窗洞口尺寸，弹性连接牢固，不得将门窗外框直接埋入墙体，不得采用其它作业方式。

应在洞口周边或连接处作相应处理，确保连接固定，钢连接件厚度不应小于2.5mm。

安装组合件应连接牢固，相临两间距不得大于600mm，铝合金门窗为400mm，并采用耐腐蚀的填充材料。

安装五金配件时，门窗加工，采用相配套的五金件连接安装。

安装必须设可调整限位卡等防脱落措施，限位卡宜安装在门窗扇侧面上方。推拉门窗安装后框扇应无可见变形，门扇关闭应严密、灵活。

窗扇、框上下搭接量的实测值应符合设计要求，且不应小于6mm。实测值应符合设计要求，且不应小于8mm。

密封胶条应留有伸缩余量，在转角处呈45度斜面断开，并用胶粘剂粘贴牢固，以免产生收缩缝。

安装滑撑时，必须使用不锈钢螺钉。加强钢板可靠连接，连接处应进行防水密封处理。

露台面积小没有关系，如果您的露台与客厅比较接近，可以考虑将露台阳光房设计为小型会客区，用来接待来客。相信有品位的你，会让改造好的露台阳光房装饰的温馨，与室内的风格混然一体。

如果您是比较喜欢种花观赏植物的业主，不妨考虑将小面积的露台改成花房阳光房，用防腐木搭建，再用装饰木材、蔓藤等做美观装饰，地面在铺设鹅卵石、自然防腐木板装饰。让一个普通的露台洋溢着热带气息。闲暇之余赏花观月，又有一种十分宁静的感觉。

市面上许多阳光房是由小阳台或露台变化而来，一个面积不大的空间，但是阳光可以直接照射进来，改造阳光房是很好的选择。改造式阳光房讲究的是在有限的范围内打造的舒适和享受，因此特点一般是自然而精致，多采用自然材料，也不摆放大件的家具

门窗加工-沐阳之光建筑材料由武汉市东西湖沐阳之光系统门窗提供。武汉市东西湖沐阳之光系统门窗是从事“建筑材料,铝型材批发兼零售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。