

# 西亚特地源热泵系统进水维护保养 电机维修

产品名称	西亚特地源热泵系统进水维护保养 电机维修
公司名称	北京德源顺利制冷设备有限公司
价格	8000.00/件
规格参数	品牌:比泽尔 制冷剂:R22 产地:北京
公司地址	北京市海淀区马甸东路19号19层2202
联系电话	010-57100835 13301029485

## 产品详情

### 西亚特地源热泵系统进水维护保养 电机维修

北京德源顺利制冷设备有限公司坐落于北京顺义牛栏山镇附近工业区是一家从事压缩机维修的企业。螺杆压缩机 活塞压缩机 电机 中央空调维修保养，冷库机组 并联机组 一体机 制冷剂 冷冻油 制冷配件 二手压缩机销售。水地源热泵机组 冷水机组 离心机组保养等业务。

压缩机故障如：电机烧毁，绝缘老化，压缩机进水抱轴，不增载，排气温度高，喷油，运转出现尖叫，螺杆磨损 压缩机过热 报高压等常见的故障均可维修或者更换二手压缩机。欢迎来电咨询，公司全体同仁竭诚为您服务。

价格仅供参考具体请根据实际情况为准

中央空调维修清洗冷却塔常见保养：

1、建议在每次大金中央空调维修清洗主机开机15分钟后，冷却塔内的水温上升到30度后，再开启冷却塔风机；

- 2、调整布水器转速，只要调整布水器的喷水角度和清洗布水器轴承(一般布水器转速要达到8—12转/分钟，不得低于6转/分钟);
- 3、由于大金中央空调维修清洗冷却塔的相关问题只有在运行时才可以发现，因此定期给冷却塔电动机轴承加油、观察运行电流，使其运行在额定围之内;
- 4、调整风机和叶片角度，使其角度一致;
- 5、冷却塔在室外安装且环境潮湿;
- 6、出线口用防水胶封堵，导线用塑料带多重包扎至穿线管，防止进水;
- 7、接线盒橡胶垫易老化，每年检修需要更换;
- 8、接线盒缝隙及各固定螺栓涂润脂，防止下次检修锈死无法打开;
- 9、定期检测电动机对地绝缘电阻。
- 10、冷却塔内应禁油。

中央空调维修技巧之开机时：

- 1、客户根据所需先设定空调温度、风量，自动等模式，然后按开关按钮，红灯点亮为正常。
- 2、按开关后，若发现运转红灯闪亮液晶显示出现闪烁，即故障报警，请客户认真记录码，并找的售后维修人员进行维修。