

节能蒸发器 无锡宝德金 济南节能蒸发器

产品名称	节能蒸发器 无锡宝德金 济南节能蒸发器
公司名称	无锡宝德金装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区恒华科技园17号
联系电话	13706195055 13706195055

产品详情

MVR蒸发器在物料浓缩蒸发项目使用

MVR蒸发器作为现今人类发明的z1ui节能的蒸发器，其部件----压缩机材质也有较多选择。对于使用广泛的罗茨式压缩机，其主要材质有304不锈钢和碳钢镀镍两种。：MVR蒸发器罗茨式压缩机，是采用了二、三叶转子结构形式，依靠两个滚子旋转时产生的容积差，推动蒸气。从而达到对二次蒸气增压增温的效果。对于工作在高温高湿环境中的压缩机，材质的选择对设备寿命有决定性影响。碳钢做成的压缩机往往不能很好的胜任在这种环境中运行，济南节能蒸发器，腐蚀现象比较明显，寿命受到的制约。

对于不锈钢罗茨压缩机，由于滚子是不锈钢制成，所以多对一些腐蚀性的蒸气，节能蒸发器价格，比如：酒精、氨气。。。等有较高的抗腐蚀性能。能够胜任比较多的蒸发环境。但是不锈钢压缩机有一个致命的缺点，由于不锈钢比碳钢要软很多，所以运行过程中滚子形变比较大，压缩机设计的过程中为达到较高的工作效率和较小的漏气量。罗茨压缩机两支滚子之间的间隙往往设计的非常小。运行一段时间之后，由于滚子的形变造成两支滚子之间的间隙逐渐缩小，终摩擦在一起，到此，两个滚子将咬合在一起，而无法转动，节能蒸发器厂家，造成非常大的损坏。碳钢镀特殊材质的压缩机滚子既保持了碳钢良好的机械强度，又发挥了特殊材料优1秀的抗腐蚀效果。整体寿命提升到5年以上。钛材压缩机由于成本较高，所以没有得到普遍的应用。

MVR蒸发器翅片表面是否可能结霜

蒸发器翅片表面是否可能结霜是除湿机适用进风温度的下限及其分类的判据：翅片表面一般不结霜的

为A类除湿机；翅片表面可能经常结霜并带有除霜功能的一般为B类除湿机。

而蒸发器是否结霜主要取决于其翅片表面温度是否低于0℃。经验表明，蒸发器进风露点温度与蒸发器翅片表面温度近似对应。也就是说，只要进风露点温度保持不变，蒸发器翅片表面温度就不随进风温度、相对湿度的变化而明显变化。

因此，如果只用一个参数来界定除湿机进风温度下限即可，那么露点温度似乎要比干球温度更合适。当然，因为除湿机蒸发温度有可能高于其进风露点温度，所以除湿机的进风温度上限还是以干球温度表示更合适。

选购多效蒸发器的基本原则

还值得注意的是，节能蒸发器生产厂家，多效蒸发器需要不断地将蒸发所产生的二次蒸汽出去。因此，多效蒸发器在结构上除设有用于进行热量交换的加热室外，还设有汽-液分离的蒸发室。此外，为了使蒸汽和液沫能有效地分离，还设有除沫器。

选购多效蒸发器的基本原则

还值得注意的是，多效蒸发器需要不断地将蒸发所产生的二次蒸汽出去。因此，多效蒸发器在结构上除设有用于进行热量交换的加热室外，还设有汽-液分离的蒸发室。此外，为了使蒸汽和液沫能有效地分离，还设有除沫器。

节能蒸发器价格-无锡宝德金-济南节能蒸发器由无锡宝德金装备科技有限公司提供。无锡宝德金装备科技有限公司为客户提供“MVR蒸发器,PEG浓缩脱水系统,液液连续萃取塔”等业务，公司拥有“无锡宝德金工程”等品牌，专注于化工成套设备等行业。，在无锡市滨湖区恒华科技园17号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：俞总。