

## 珍珠岩吸音板干燥收缩裂纹

产品名称	珍珠岩吸音板干燥收缩裂纹
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	30.00/件
规格参数	品牌:鲁班金玉 厚度:20 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

## 产品详情

(1) 珍珠岩吸音板干燥收缩裂纹：珍珠岩多孔混凝土停止浇水养护后，在环境湿度或温度变化较大的情况下,体系中的吸附水及毛细管便会逐渐蒸发，毛细管产生了内缩压力，引起体积缩小。或体系吸水达到过饱和则会产生体积膨胀。在自然天气条件下，这种交替循环加剧了产品的收缩开裂。其裂纹出现如下特征[4]：常出现在湿度差较大的部位，如表面系数较大的板式或壁式结构表面，大多为表面裂纹；出现时间从混凝土硬化到期龄数年的较长时间内；裂纹走向多为长条形混凝土结构的垂直方向，裂纹相互平行，间隔距离比较均匀，也有斜裂纹或不规则的干缩裂纹。

(1) 珍珠岩吸音板干燥收缩裂纹：珍珠岩多孔混凝土停止浇水养护后，在环境湿度或温度变化较大的情况下,体系中的吸附水及毛细管便会逐渐蒸发，毛细管产生了内缩压力，引起体积缩小。或体系吸水达到过饱和则会产生体积膨胀。在自然天气条件下，这种交替循环加剧了产品的收缩开裂。其裂纹出现如下特征[4]：常出现在湿度差较大的部位，如表面系数较大的板式或壁式结构表面，大多为表面裂纹；出现时间从混凝土硬化到期龄数年的较长时间内；裂纹走向多为长条形混凝土结构的垂直方向，裂纹相互平行，间隔距离比较均匀，也有斜裂纹或不规则的干缩裂纹。