

VOCs废气排放检测 五华县如何办理废气检测

| | |
|------|--|
| 产品名称 | vocs废气排放检测 五华县如何办理废气检测 |
| 公司名称 | 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部 |
| 价格 | 150.00/点 |
| 规格参数 | 检测范围:工业废气检测 检测内容:各类废气检测 公司简称:佛山华谨机构 |
| 公司地址 | 佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元 |
| 联系电话 | 18688243060 18688243060 |

产品详情

vocs废气排放检测如何办理废气检测 华谨检测技术有限公司专业实验室，专注于为客户提供金属，环境空气水质，油品，材料，机械，矿石，化工，电子电器等产品的检验，鉴定，及研发等专业技术服务，服务对象涉及材料，矿产能源，机械，汽车及教育科研领域。华谨检测成立于2013年，扎根于珠三角，服务于全国，设立有化学成分，无损探伤，机械性能，环境，微观分析及可靠性，法规商检等多个专业检测检验实验室，借助专业的工程技术人员，科学的检测方法，协助客户解决生产，贸易，研发等多个环节的技术问题。 vocs废气排放检测 五华县如何办理废气检测 电镀废气检测 检测样品：电镀废气。检测项目：成分分析，含量检测，定性分析，非标试验，工业诊断等等。

检测周期：7-15个工作日（参考周期）、。检测标准参考 HJ 984-2018污染源核算技术规范 电镀。HJ 1181-2021汽车工业污染可行技术指南（发布稿）、。五华县如何办理废气检测

工厂企业的工业生产车间废气检测需要检测什么项目 工业车间废气检测项目多种多样，所以请您先确定您属于什么类型的工厂，这样才能根据工厂的生产工艺来确定废气的类型从而选择合适的废气检测项目。工业废气检测是每个工厂车间必须要做的环境检测，在进行工业废气检测之前常常需要确定检测项目都有哪些，其实由于行业的不同，检测项目也是不一样的。

- 1、塑胶厂(注塑车间废气)：丙烯腈、非总烃、氯。
- 2、电子厂(焊锡车间、手工焊、波峰焊废气)：锡及其化合物、铅及其化合物、(苯、甲苯、二甲苯)。
- 3、家具厂废气检测：粉尘(颗粒物)，通常家具厂有喷涂工序将产生(苯、甲苯、二甲苯、VOC)。
- 4、印刷厂、彩印厂废气检测项目：非总烃、苯、甲苯、二甲苯、VOC。
- 5、电镀厂废气检测：雾、铬酸雾、酸雾等，需要确认工厂添加什么化工产品。6、玩具厂(电子玩具、塑胶玩具、毛绒玩具)：电子玩具通常有焊锡;塑胶玩具通常有注塑、喷漆;毛绒玩具通常检测粉尘。7、通常电子加工、制衣、运动产品加工等一般无以上工序的，企业会用到天拿水、胶水等化工产品，所以检测项目一般为苯、甲苯、二甲苯。8、在生产工程中，企业通常有发电机(烧柴油会产生废气)，这里主要检测项目有：氮氧化物(NOx)、(SO2)、林格曼黑度、烟尘。9、食堂火烟(企业食堂如果烧天然气就无需检测火烟);如果企业烧煤、柴油或柴等燃料。检测以下项目为：氮氧化物(NOx)、(SO2)、林格曼黑度、烟尘。10、食堂油烟：油烟排放浓度。11、锅炉废气：(通常企业烧煤或柴油，但目前广东省正大力扩大清洁能源，比如颗粒物燃料。)检测项目为：氮氧化物(NOx)、(SO2)、林格曼黑度、烟尘。车间废气分有组织排放(固定污染源排放)和无组织排放，检测项目根据场内环境影响因素来定，常见的有：苯、甲

苯、二甲苯、TSP、氮氧化物、CO、SO₂等。具体时间需要根据公司的实际情况及当地环保局要求来确定，工业废气通常是半年或者三个月检测一次，需要找有相关资质的第三方检测机构出具有效的检测报告。

[连南细木工板燃烧性能等级检测](#)