

# 怀化维修西门子PLC1500小面板不亮/三个指示灯不亮（专修西门子）

产品名称	怀化维修西门子PLC1500小面板不亮/三个指示灯不亮（专修西门子）
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:S7-1500PLC维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

怀化维修西门子PLC1500小面板不亮/三个指示灯不亮（专修西门子）

西门子S7-1500CPU开机无显示维修，西门子CPU1500上电黑屏维修，西门子CPU1500启动面板不亮维修，西门子CPU1500上电无显示维修，西门子CPU1500上电屏幕不亮维修，西门子CPU1500上电无反应维修，西门子CPU1500上电不启动维修，西门子CPU1500接错电烧坏维修，西门子CPU1500启动亮红灯维修，西门子PLC1500接错电烧坏维修，西门子PLC1500PLC1500启动亮红灯维修，西门子PLC1500网口灯不亮维修，西门子PLC1500通讯连接不上维修

《S7-200系统手册》上给出的数据是一个网段50m，这是在符合规范的网络条件下，能够保证的通讯距离。凡超出50m的距离，应当加中继器。加一个中继器可以延长通讯网络50米。如果加一对中继器，并且它们之间没有S7-200CPU站存在（可以有EM277），则中继器之间的距离可以达到1000米。符合上述要求就可以做到非常可靠的通讯。实际上，有用户做到了超过50m距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样的通讯一定成功。S7-200CPU上的通讯口在电气上是RS-485口，RS-485支持的距离是1000m；2）S7-200CPU上的通讯口是非隔离的，需要注意保证网络上的各通讯口电位相等；3）信号传输条件（网络硬件如电缆、连接器，以及外部的电磁环境）对通讯成功与否的影响很大；