

唐山维修西门子1500PLC启动灯不亮/小屏幕不亮（修复率95%）

产品名称	唐山维修西门子1500PLC启动灯不亮/小屏幕不亮（修复率95%）
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:S7-1500PLC维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

唐山维修西门子1500PLC启动灯不亮/小屏幕不亮（修复率95%）

西门子S7-1500CPU开机无显示维修，西门子CPU1500上电黑屏维修，西门子CPU1500启动面板不亮维修，西门子CPU1500上电无显示维修，西门子CPU1500上电屏幕不亮维修，西门子CPU1500上电无反应维修，西门子CPU1500上电不启动维修，西门子CPU1500接错电烧坏维修，西门子CPU1500启动亮红灯维修，西门子PLC1500接错电烧坏维修，西门子PLC1500PLC1500启动亮红灯维修，西门子PLC1500网口灯不亮维修，西门子PLC1500通讯连接不上维修

模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率，还受到转换芯片的外围电路的影响。在实际应用中，输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰，内部模拟电路也会产生噪声、漂移，这些都会对转换的精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差。

可能是如下原因：

- 1) 你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源，两个电源没有彼此连接，即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压，影响模拟量输入值。
- 2) 另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。