

台湾超乳手柄维修 蔡司超乳手柄维修 广州汇益

产品名称	台湾超乳手柄维修 蔡司超乳手柄维修 广州汇益
公司名称	广州汇益医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205
联系电话	13660543630 13660543630

产品详情

超乳手柄维修【广州汇益】

管道的清洁和消毒:

各种管道使用完毕后要用蒸馏水反复冲洗并用酒精纱布擦净管道上沾的污渍及血迹。管道冲洗干净后再用气体吹干备用。

各类管道均可采用134 2.2bars或121、 1.1bars的高压蒸汽进行消毒。

排除仪器故障的方法：

当尚未打开持续灌注按钮 也没有进行脚踏控制灌注时
出现灌注液自动流出此时证明磁阀门处的灌注管没有卡紧 应将两根灌注管向下卡紧即可解决此问题。

使用玻切功能时玻切头不工作有3种可能一是玻切头内有残存血渍将玻切头内芯与外管粘住此时玻切提示音正常 应将玻切头拆开，博士伦超乳手柄维修，清洗内芯与外管上的血渍;二是未将磁动、气动玻切转换开关设于正常位置，台湾超乳手柄维修，此时玻切提示音不正常。应将磁动、气动玻切转换开关转至气动玻切上;三是玻切头硅胶接管处漏气，应将接头处拧紧或更换玻切头。

小白星超乳手柄超乳手柄维修

小白星超乳手柄超乳手柄维修

小白星超乳手柄超乳手柄维修

小白星超乳手柄，SNWC03210

超乳手柄维修超乳手柄维修超乳手柄维修

常有故障为：刨削动力手柄故障。

一、无转动；二、线缆外观破损；三、轴承断。四、报故障代码。

二、解决方案：维修手柄电机，更换线缆，手柄交换等。

三、常处理的关节镜刨削手柄有：7205971，爱尔康超乳手柄维修，72200616、72200617、7205355、7205354、7205357、72200617、72200872、72201500、72201503等等。

超声乳化仪手柄经常出现的故障是：不能通讯 检测不到手柄 检测不过 超乳功率衰减

这些故障基本都是手柄内部出故障了需要更换晶体电极片等配件

还有一种常见故障就是手柄没坏插头的插针断了 手柄插头针断裂，机器无法识别手柄，需更换插头，插头外壳、防尘盖、针芯、固定套筒、微型线路板、护套等，重新封胶

广州汇益设备维修有限公司是一家专业的设备终端维修售后服务商。INFINITI

OZIL超乳手柄维修、Universal II手柄维修、Infiniti U/S手柄维修、AquaLase(8065750193)维修、Ultrasound(8065750121)维修、NeoSoniX(8065740968)维修、375/40Turbo(TurbosonicS-375)维修、8065-M002-01维修、806575161维修、8065740242维修、8065740968维修、8065751755维修、OZil 8065750469维修等等。

广州汇益--超乳手柄维修：

我们提供全套的手术产品包括人工晶体和以Crystalens，SofPort 和Akreos 为代表的晶体品牌，以Stellaris 和Millennium为代表的晶状体乳化设备，和包括Storz在内的其他手术设备和器械。

整体概况。

广州汇益--：博士伦超乳手柄

博士伦公司于1853年创立于纽约州的罗切斯特，当时只是一家小的眼镜店，到今天已经发展成为一家在全球范围内拥有大约10000名员工的价值几十亿美金的公司，产品销往100多个国家。2007年10月，华平收购了博士伦，在那之前博士伦曾是纽约证券的上市公司。

台湾超乳手柄维修-蔡司超乳手柄维修-广州汇益(诚信商家)由广州汇益医疗设备维修有限公司提供。“动力系统,摄像系统,超声乳化仪,超声换能器”选择广州汇益医疗设备维修有限公司，公司位于：广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205，多年来，广州汇益坚持为客户提供好的服务，联系人：黄兰明。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广州汇益期待成为您的长期合作伙伴！