

4933782空压机 空压机就选有友气泵

产品名称	4933782空压机 空压机就选有友气泵
公司名称	龙口市有友气泵厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	龙口市黄城西环路北首(汽车站西800M)
联系电话	13806450857 13806450857

产品详情

龙口有友气泵厂多年来一直致力于汽车空压机、汽车水泵、空压机总成的生产制造和销售，和多家企业建立了良好的合作关系，以产品和诚信的经营赢得了用户的信赖。

在加注冷却剂之后，如果冷却剂液位在短时间内下降，则说明可能有泄漏。需目视检查散热器、软管、发动机冷却剂加注盖、散热器和放泄旋塞以及水泵看看有没有水流出来。如果没有发现泄漏，则需把爱车开到服务站做进一步检测。需要注意的是为防止灼伤，当发动机还发热时，4933782空压机，不要取下散热器盖。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：龙口市有友气泵厂

龙口有友气泵生产制造各种汽车空压机、汽车气泵、汽车水泵，产品原料采用进口配方，，深受国内外广大用户的好评。本产品经省、市两级技术监督局的严格检测，耐高温4933782空压机，安全符合国家规定的各项指标。

冬季使油的黏度会增加，流动性和润滑能力变差，启动发动机后怠速运转3-5分钟才能达到好的运转状态。冷启动瞬间，机油未从油底壳泵上来时，部分未得到充分润滑的机件损耗增加，暖车后，建议车主保持低速档行驶约1公里，使传动部分、行驶部分的各摩擦部位的润滑油升温，机油黏度降低后再正常行驶。

龙口有友气泵厂多年来一直致力于汽车空压机、汽车水泵、空压机总成的生产制造和销售，和多家企业建立了良好的合作关系，4933782空压机价格，以的产品和诚信的经营赢得了用户的信赖。

4933782空压机

冬季气温低，导致冷车机油过稠，汽车4933782空压机报价，启动时加大机件磨损，故应将润滑系的机油更换为冬季用机油。乐驰生产厂家提供的乐驰机油是一年四季通用的，按正常保养间隔到4S店保养即可。

4933782空压机-空压机就选有友气泵由龙口市有友气泵厂提供。“汽车气泵,汽车水泵,空压机”选择龙口市有友气泵厂，公司位于：龙口市黄城西环路北首(汽车站西800M)，多年来，有友气泵坚持为客户提供好的服务，联系人：赵增武。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。有友气泵期待成为您的长期合作伙伴！