

# ZIMMER 捷迈8801-001 植皮刀维修哪家强

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | ZIMMER 捷迈8801-001 植皮刀维修哪家强            |
| 公司名称 | 广州云启医疗设备有限公司                          |
| 价格   | .00/件                                 |
| 规格参数 | 品牌:ZIMMER 捷迈<br>型号:8801-001<br>类别:植皮刀 |
| 公司地址 | 广州市天河区珠村东环路126号311                    |
| 联系电话 | 18749157365                           |

## 产品详情

### ZIMMER 捷迈植皮刀维修更换

广州云启医疗设备有限公司，是专注于做国内的摄像系统/动力系统/内窥镜/手术器械第三方服务公司。公司主营内窥镜及摄像系统，B超整机及探头，动力系统，手术器械等摄像系统/动力系统/内窥镜/手术器械的维修，检测，保养，升级等服务。本公司秉承“高效，负责，诚信”的服务理念，同时提倡绿色医疗，提高设备的使用寿命，降低设备使用成本。广州云启医疗设备有限公司是您的安心。

在使用前，软轴必须进行单独试运转和连接上电钻手柄后的试运转。

? 让ELAN?-E/-EC提供动力的软轴短暂运转：

- 不连接电钻手柄，驱动软轴7的运转必须能够清楚地看出。

- 连接上电钻手柄，必须按照电钻手柄的功能驱动该手柄。

进行上述试运转时，软轴既不应出现异常过热，也不应发出异常噪声。

? 如果出现故障，请按照第9章故障排除表检查软轴。

蛇牌神经外科电动开颅功能参数：

设备技术参数：

1、动力主机：1.1彩色液晶屏显示；触摸屏控制；清晰明了的显示模式-易于操控.屏幕分为马达控制区和冲洗控制区,当接两个马达，马达控制区分为两部分(亮色区：马达工作区;暗色区：马达不工作)。1.2双马

达接口；两个马达可以同时独立使用.术前可以设定不同参数，无需术中更换马达。1.3马达自动识别功能；主机自动识别不同马达和调节不同参数.接上不同马达后自动找到上次使用的参数，术前可设定不同参数；实时显示马达转速、转动方向。1.4具备中文操作界面，方便临床使用；1.5马达停止时间可预先设定；1.6安全保护型冲洗泵、可设置20种以上冲洗模式、马达停止后冲洗泵可自动停止，停止时间不超过2秒，.大冲洗量大于等于80ml/分钟；1.7有温度控制模式，防止马达过热；1.8常用使用参数可储存；1.9自动提供故障信息；多语言选择；1.0一键式恢复出厂设置。

维修案例：

设备名称：ZIMMER植皮刀8821-01

检测故障：无法转动电机故障

维修方案：更换电机

维修周期：3个工作日

保修周期：3个月

广州云启医疗设备有限公司经过多年的医疗设备安装维修实践，公司拥有一批10多年从事医疗设备维修的工程技术人员，技师。丰富的技术经验和维修案例。提供中小型医疗设备维护服务。医疗设备咨询、检测、维修、保养、保修的服务性公司。我公司自创建以来，以“崇尚科学、恪守诚信、求真务实、和谐发展”的经营方针，现正向“质量至上、管理创新”的方向稳步发展，以良好的社会效益和经济效益回报社会和广大新老客户。

美敦力xPS3000magum鼻咽喉科吸切器手柄18-97200，直排引式专利设计手柄，吸引、切割、排出为直线，可高温高压及熏蒸消毒；可连接几十种专用刀头和钻头，用于鼻科、喉科和整形科手术，往复最大转速=5,000转/分钟；单向最大转速=12,000转/分钟；扭矩=108mNm;重量=180克。

维修案例一：

ZIMMER 8821-01 植皮刀 时转时不转，电机老化性能差

设备名称：ZIMMER 8821-01 植皮刀

检测故障：时转时不转，电机老化性能差。

维修周期：7个工作日

保修周期：非人为保修3个月

维修案例二：

ZIMMER 8801.01植皮刀 卡死不转，转子风叶全坏

设备名称：ZIMMER 8801.01植皮刀

检测故障：卡死不转，内部完全锈死。转子风叶全坏，轴承组件坏。

维修方案：更换转子风叶、更换轴承组件，清理内部配件。

维修周期：7个工作日，