

# 济南真空箱 台式真空箱定制 港发真空

产品名称	济南真空箱 台式真空箱定制 港发真空
公司名称	东莞市港发真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石排镇石横大道126号105
联系电话	13018600961 13018600961

## 产品详情

通电前请检查本箱电气功能，注意有无断路或漏电。当一切准备就绪后，放入测试对象，关闭箱门并拧下顶部的排气阀。现在，您可以连接电源并开始操作。不要随意拆下侧门，扰乱或改变线路。只有当箱子出现问题时，您才可以拆下侧门，负压真空箱供应，并根据线。

逐一检查。此箱子是非防爆干燥箱，因此它含有和蒸发物质。不要把它放在干燥的盒子里，负压真空箱维修，以免发生人身事故。每个干燥箱配有两个样品架。每个货架的均布载荷为15kg。放置试验对象时，不要过于密集和过载，台式真空箱定制，以免影响热空气的对流。不得将试验对象放置在操作室底部的冷却板上，以防止过热和损坏试验对象。

臭氧老化试验箱需要定期除尘，因为长时间积累的灰尘会影响试验箱的准确性，为了避免试验结果出现误差，这项工作是不可避免的。不过在给设备除尘时让人员进行比较好，或是有技术人员指导进行，以避免在清洁的过程中损坏设备。

定期清洁试验箱周围的地板和箱底，避免灰尘过多吸入设备试验中，影响试验箱的精度。除了周围地面以外，还需要定期清洁设备箱体，避免试验箱外箱被某些物质腐蚀。

在工业和日常生活用品中，只要在使用环境中存在高温和低温，一般都需要用高低温试验箱进行检测，以了解商品在温度变化条件下是否具有稳定的使用价值，有助于提高产品质量。

1. 电气系统没有问题。继续检查制冷系统。首先，两台制冷机组的低温（R23）级压缩机的排气和吸入压力均低于正常值，吸入压力处于排空状态，说明主制冷机组的制冷剂量不足。
2. 触摸主机组R23压缩机的排气管和吸入管，济南真空箱，发现排气管温度不高，吸入管温度不低（无结霜），这也说明主机组缺少R23制冷剂。

济南真空箱-台式真空箱定制-港发真空(推荐商家)由东莞市港发真空设备有限公司提供。东莞市港发真空设备有限公司是一家从事“销售：真空设备,五金机电。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本

，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“销售：真空设备,五金机电。”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使港发真空在真空泵中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！