

# 代步车无刷控制器 德州轮椅无刷控制器 领航电子控制器

产品名称	代步车无刷控制器 德州轮椅无刷控制器 领航电子控制器
公司名称	镇江领航电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市朱方大厦712
联系电话	18252930280

## 产品详情

第三，有刷电机碳刷磨损严重也会出现此类故障，排除其他可能故障后更换新的配套碳刷即可解决;

第四，线路故障也会导致此类故障报警。通常出现这种情况是电机与控制器插头松动或脱落导致的;

第五，控制器故障导致电动轮椅速度灯闪车子不走。以上故障可能都排除了还是不能解决，那就是控制器本身故障了，代步车无刷控制器价格，建议联系厂家或你的销售商更换新的控制器。

### 电动轮椅如何充电?

- 1、购买的新轮椅，由于经过长途的运输，电动轮椅无刷控制器，可能使得电池的电量不足，所以请先充电再使用。
- 2、检查充电器的额定输入输出电压与电源电压是否一致。
- 3、电池可以直接在车上充电，但必须关闭电源开关，也可以卸下来带到室内等合适的地方进行充电。
- 4、请先将充电电器的输出端口插头与电池的充电插孔连接妥当后，再将充电器的插头接通220V交流电源;充电完毕后应该先从轮椅上将充电器输出端拔出，再拔掉与插座连接的插头。

问题三：电动车能正常启动但是跑几米马上有就不转了。

诊断及维修：引起这一现象的因素有：

- 1、电量不足，控制器起到欠压保护状态。
- 2、检查线路是否接触不良，德州轮椅无刷控制器，待速度上升电流增大通电有“阻碍”而断电，这往往就是虚焊。

3、控制器问题，控制器内部原件虚焊或内部原件损坏。

电动车都有一个欠压值，当行驶到欠压点控制器就会停止供电骑行或速度减慢。48V的电动车为42V欠压点，60V的电动车为52V欠压点。

代步车无刷控制器价格-德州轮椅无刷控制器-领航电子控制器由镇江领航电子科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。镇江领航电子科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为低压控制器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!