

常闭防火门 安邦盛世 襄阳防火门

产品名称	常闭防火门 安邦盛世 襄阳防火门
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

产品详情

试装

- (1) 门饰线接角严密，工程防火门，不得离缝。
- (2) 门扇与门套紧密贴合，平整，不得离缝。
- (3) 门扇不得有间隙晃动。

油漆

- (1) 打磨前，需对白坯进行检查，对于脱胶、鼓泡、划伤、碰缺产品不加工。
- (2) 白坯需打磨光滑、钉眼、缝隙需填实。
- (3) 底漆需喷均匀，襄阳防火门，并检查有无脱胶、鼓泡，待干燥后打磨。
- (4) 喷面漆时不得有颗粒、流挂、起皮、光泽符合客户要求。

防火卷帘的自动启动探测器，或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装，另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装)，并和卷帘的开关联系起来，这样任何一个探头或易熔环的动作，都将使卷帘关闭。

导轨应留有足够间隙，防火门报价，以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭，以保证不

受损坏和在火灾时能正常运转。

门固定后重新检验门框及上槛是否变形，锁具的开启是否灵活，门扇的开启是否自如，常闭防火门，门扇与门框的周框的周边是否严实。安装后门应保证门扇与门框的间隙均匀，门扇无倾斜扇、翘曲、回弹等缺陷，门关闭到位后无卡阻现象。

存在缺陷必须进一步的校正直到合格为止。如无缺陷则以水泥沙浆在门框两侧抹平，水泥高出门框的厚度不小于1.5厘米。

安装后门体不许有磕碰划伤或被损坏的缺陷

常闭防火门-安邦盛世(在线咨询)-襄阳防火门由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。常闭防火门-安邦盛世(在线咨询)-襄阳防火门是襄阳市安邦盛世门业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭贵佳。