

真石漆厂 万圣美涂料 仙桃真石漆

产品名称	真石漆厂 万圣美涂料 仙桃真石漆
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

滚涂抗碱底漆

- (1) 对基层表面处理后，应仔细检查，确认符合要求，真石漆批发，检测基层含水率小于10%后，进行基层封墙底漆施工；
- (2) 基层封底前对门窗，空调支架等金属件部位进行必要的包裹和遮盖，待整体喷涂完成后去除，以防止污染和锈蚀；
- (3) 基层封闭底漆施工前，要严格按照产品规定的稀释比例进行稀释，注意，稀释时应对底漆充分搅拌，保证均匀；
- (4) 腻子干透后方可涂刷底漆；
- (5) 涂刷底漆4-6小时后进入下道工序；

验收标准：喷涂均匀，不漏涂、不漏底、不流挂。

外墙真石漆的成品保护分哪些步骤？

1. 施工单位制定完善、有效的成品保护计划和措施，并及时、认真落实;
2. 施工时首先清理好周围环境，防止尘土飞扬而影响施工质量;
3. 用于防护、遮盖、围挡的用品齐全、并保证质量同时需准备必要的交通疏导设施;
4. 各工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒施工;
5. 严禁从下往上的施工顺序，以免造成污染;
6. 在施工中，应将门窗及不施工部位遮挡严实，避免污染其他部位;
7. 如分格线、滴水槽、门窗框、管道、灯具、槽盒等有残存料，应及时清理干净;
8. 各工序作业时，应不得污染或损坏窗台、门窗、玻璃、墙面，严禁踩窗口;
9. 已施工完的成品，严禁蹬踩，仙桃真石漆，严禁各种物件撞击;
10. 设立成品保护警示标牌、警戒线等实施，安排人员进行适当的巡视，有效地保护好成品。

表面打磨程序，真石漆价格，待真石漆干透后，需用普通砂纸等工具磨掉已干透涂层表面的浮砂及砂粒之锐角。去浮尘程序，为了增加真石漆之美感，同时，真石漆厂，保证罩光剂的完全覆盖，将已打磨后留于基面上的浮灰清理干净，待其清理完毕后再进行喷涂罩光剂。喷涂罩光漆，喷涂罩光漆一定要在真石漆完全干透后进行，薄而均匀地喷涂一层约经过30分钟，使其硬化既可。如局部有真石漆损坏部分，应及时进行补修后才可喷涂罩光漆。

真石漆厂-万圣美涂料(在线咨询)-仙桃真石漆由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新材料科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 襄樊 的室外涂料等行业积累了大批忠诚的客户。万圣美涂料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！