

# 户外门头单色屏厂家 策亮光电 玉溪户外门头单色屏

产品名称	户外门头单色屏厂家 策亮光电 玉溪户外门头单色屏
公司名称	昆明策亮光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市西山区人民西路815号2幢2203号（昌源中路地铁口B出口）
联系电话	15288492009 15288492009

## 产品详情

液晶电视维修中常常遇到有声音无图像的故障，屏幕一片黑，户外门头单色屏安装，看不到图像。这时我们要仔细判断一下电视机是黑屏故障还是灰屏故障，维修界一般定义黑屏故障是背光故障，屏幕上用手电筒照射可以隐隐约约看到图像，但背光灯不亮；灰屏故障是轻轻敲击屏幕，可以看到闪光，背光工作，但屏幕上无任何图像。

### 黑屏故障维修

黑屏就是背光灯不亮，现在大多是LED背光，开机测量背光电路有没有升压输出，如果有瞬时升压输出随后电压降下来，一般是背光保护，背光灯珠故障，更换背光灯条即可解决；如果无升压输出是背光电路故障，维修背光电路或用单独背光小板代替即可修复，从多年维修经验了解到背光电路无升压输出一般是背光升压续流二极管短路或场效应管损坏。总之，黑屏故障容易维修，修复背光即可。

### LED 的发光颜色和发光效率与制作 LED

的材料和工艺有关，户外门头单色屏生产厂家，目前广泛使用的有红、绿、蓝(R、G、B)三种。

由于 LED 工作电压低（仅 1.5-3V ），能主动发光且有一定亮度

，亮度又能用电压（或电流）调节，本身又耐冲击、抗振动、寿命长（10 万小时），

所以在大型的显示设备中，玉溪户外门头单色屏，目前尚无其他的显示方式与 LED 显示方式匹敌。

把红色和绿色的 LED 放在一起作为一个象素制作的显示屏叫双色屏或彩色屏；把红、绿、蓝三种 LED 管放在一起作为一个象素的显示屏叫三色屏或全彩屏。

## 局部乱码

局部乱码问题比较复杂，系指LED显示屏播放时局部区域出现杂乱的无规则的可能随机闪烁的色块现象。出现这种问题，我们一般首先排查信号线连接问题，可以检查一下排线是否烧掉，网线是否松动，等等。维修实践中我们发现铝镁丝材质的排线容易烧坏，户外门头单色屏厂家，而纯铜排线寿命较长。如果检查整个信号连接没有问题，那么交换一下出问题的LED模组与邻近正常播放的模组，基本就可以判断是否有可能就是播放异常区域对应的LED模组损坏了，损坏原因多为IC问题，维修处理起来也会比较复杂。此处不再展开赘述。

户外门头单色屏厂家-策亮光电(在线咨询)-玉溪户外门头单色屏由昆明策亮光电科技有限公司提供。昆明策亮光电科技有限公司位于昆明市西山区人民西路815号2幢2203号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前策亮光电在液晶显示器中享有良好的声誉。策亮光电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。策亮光电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。