

# 一汽青岛解虎v线束分类 宏顺兴工贸 山东一汽

产品名称	一汽青岛解虎v线束分类 宏顺兴工贸 山东一汽
公司名称	青岛宏顺兴工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区惜福镇王沙路1370号
联系电话	13869856874

## 产品详情

汽车线束常用规格：汽车线束内的电线常用规格有标称截面积0.5、0.75、1.0、1.5、2.0、2.5、4.0、6.0等平方毫米的电线(日系车中常用的标称截面积为0.5、0.85、1.25、2.0、2.5、4.0、6.0等平方毫米)，它们各自都有允许负载电流值，配用于不同功率用电设备的导线。以整车线束为例，0.5规格线适用于仪表灯、指示灯、门灯、顶灯等；0.75规格线适用于牌照灯，前后小灯、制动灯等；1.0规格线适用于转向灯、雾灯等；1.5规格线适用于前大灯、喇叭等；主电源线例如发电机电枢线、搭铁线等要求2.5至4平方毫米电线。

青岛宏顺兴工贸有限公司主要生产车底盘电线束|车身电线束|启动预热线束，一汽青岛解虎v线束分类，多年来一直为一汽解放青岛汽车厂、一汽解放成都汽车厂、山东五征等配套各类线束总成。

### 如何识别线束检测判断1)电线束烧坏故障的检测与判断

电线束烧坏，都是突然发生的，而且燃烧速度很快，烧坏的线路中，一般无保险装置。电线束烧坏的规律是：在电源系统的电路中，哪点搭铁，电线束就烧到哪里，其烧坏与完好部位的交接处，可认为该处电线搭铁；若电线束烧坏至某电气设备的接线部位时，则表明该电气设备故障。

### 2)线路之间的短路、断路、接触不良故障的检测与判断

-电线束受到外部挤压、冲击，引起电线束内电线绝缘层损坏，导致电线之间的短路，使某些电气设备失控、保险丝熔断。青岛宏顺兴工贸有限公司是青岛市生产汽车用线束总成的厂家，多年来一直为一汽解放青岛汽车厂、一汽解放成都汽车厂、山东五征等配套各类线束总成。

### 汽车线束的基本修理和维护：

随着时代的发展和进步，汽车产量激增推动我国汽车线束行业快速发展，然而汽车安全也越来越重要，作为汽车系统里的组件线束，一汽成都线束厂，有着举足轻重的地位.合理的维护跟修理才能保障您驾车的安全。

汽车线束常见的故障有：插接件接触不良、导线之间的短路、断路、搭铁等。

产生原因有以下几个方面：

### 1)自然损坏

电线束使用超过了使用期，山东一汽，使电线老化，一汽线束供应商，绝缘层破裂，机械强度显著下降，引起电线之间短路、断路、搭铁等，造成电线束烧坏。汽车线束端子氧化、变形，造成接触不良等，会引起电气设备不能正常工作。

### 2)由于电气设备的故障造成电线束的损坏

当电气设备发生过载、短路、搭铁等故障，都可能引起电线束损坏。

### 3)人为故障

装配或检修汽车零部件时，金属物体将电线束压伤，使电线束绝缘层破裂;电线束位置不当;电气设备的引线位置接错;蓄电池正负极引线接反;检修电路故障时，乱接、乱剪电线束电线等，都可以引起电气设备的不正常工作，甚至烧坏汽车线束。

青岛宏顺兴工贸有限公司是一家设计以及加工各类线束的企业，现在可以为新老客户提供电子线束、电缆线束等线束加工服务。

一汽青岛解放V线束分类-宏顺兴工贸(在线咨询)-山东一汽由青岛宏顺兴工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛宏顺兴工贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电气设备用电线电缆具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!