

纸面石膏板 昆山石膏板 康泰装饰

产品名称	纸面石膏板 昆山石膏板 康泰装饰
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

产品详情

耐水石膏板用于卫生间隔墙及粘贴瓷砖安装步骤

安装轻钢龙骨（龙骨的双面镀锌量应 $120\text{g}/\text{m}^3$ ）横龙骨安装在导墙上（导墙高度应 100mm ），竖龙骨的间距 300mm 为宜。

耐水石膏板横向铺设安装在竖龙骨上（选用 12mm 或 15mm 厚的耐水石膏板），耐水石膏板上的自攻钉间距应适当加密，边部 150mm 、中间 200mm 为宜。

在耐水石膏板墙面在粘贴瓷砖前应先做防水处理，地面的防水层应延至墙面 300mm 高。

应选用防水型瓷砖粘结剂（不可用水泥砂浆），粘贴顺序先下后上，瓷砖底部不得悬空。

简析石膏板吊顶起波浪的原因和防治办法

每年的3月~6月份，潮湿多雨的季节，进行石膏板安装的施工现场总会遇到石膏板起波浪的问题，而且怎么批腻子也批不平，反而越批波浪越大，到底是为什么呢？要如何才能防治呢？以下简单分析一下：

原因之一：石膏板的封板方向不正确。起波浪案例中99%都是因为封板方向有问题。因为石膏板的强度80%来自于护面纸，而纸的纤维排布因为生产工艺的影响是有方向性的，这也决定了石膏板的纵向和横向的强度有非常大的区别，一般纵向强度是横向强度的3倍。

所以在安装纸面石膏板吊顶时必须充分利用石膏板的纵向强度，要求石膏板的长度方向和副龙骨方向垂直安装。

原因之二：施工现场太潮湿。

普通纸面石膏板能够使用的环境为90%相对湿度以下，但在梅雨季节或者是一些地下室场所，现场环境的湿度往往长期超过90%，导致石膏板吸入过多的潮气，石膏板价格，增加了石膏板自重，而且降低了石膏板强度，导致石膏板起波浪。

解决方法：改善施工现场环境，改用12mm耐水纸面石膏板，板面刷封闭底漆。

原因之三：采用老粉（双飞粉）做满批腻子。

大家都知道，用老粉做满批一般都要等一天才会干，如果天气潮湿，可能要等两天乃至一周。老粉属于气干型产品，其干燥速度受到环境湿度和温度的影响，而且老粉本身吸潮非常严重，如果这种腻子批在石膏板上，一来不断增加石膏板的重量，二来，将腻子内的水分不断输送到石膏板内，纸面石膏板，造成石膏板强度下降，于是乎，时间一长，板材就变形了。

解决方法：采用石膏类满批产品（化学干燥，干燥速度一般为90分钟，防水石膏板，不受空气湿度和问题影响）。

石膏板的样式介绍

龙牌纸面石膏板作为中国石膏板行业第一品牌，多年来，在品牌、质量、技术、规模等方面一直引领着中国石膏板行业蓬勃发展。北新建材拥有多条国际先进技术水平生产线，目前石膏板业务规模已经达到5.6亿平方米，位居亚洲第一。

龙牌纸面石膏板荣获中国驰名商标、及中国环境标志产品证书，是建材部小康住宅推荐的绿色建材产品。采用环保石膏制造而成，不含任何对人体有害的物质，符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素》中“A类装修材料”的要求。其的“呼吸功能”，使居室环境更健康。

自问世以来，从中国第一家五酒店长城饭店，第一个大型钢结构建筑京广中心，人民大会堂、大楼、公安部办公大楼、国家大剧院、北京奥运大厦、首都国际机场等国家重点工程，工商银行总行、国电大厦、中海油等企业总部大楼，到高楼上海环球金融中心、澳门威尼斯人酒店、08奥运主会场国家体育场（鸟巢）、国家游泳中心等超大型工程项目，昆山石膏板，龙牌石膏板都是众多国家大型重点工程项目及中外标志性建筑的指定产品。

龙牌纸面石膏板品种多样，配套材料齐全。除普通系列、耐水系列、耐潮系列、耐火系列纸面石膏板外，功能石膏板饰面丰富，配套材料种类齐全，能满足各种设计需要。

纸面石膏板-昆山石膏板-康泰装饰由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司是一家从事“吊顶,隔墙,石膏板,轻质砖,玻镁板等”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“装饰材料,建筑材料,金属材料等”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使昆山康泰在其它中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!