

雨后初晴喇叭维修地址 原厂配件 雨后初晴喇叭维修

产品名称	雨后初晴喇叭维修地址 原厂配件 雨后初晴喇叭维修
公司名称	广州音响功放维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	13711730678 13711730678

产品详情

音箱在一个屋子里传出声音，听众可以听到立即从音箱传出去的声音，这就是立即音场（indirectfield），但还可以听到从墙、吊顶天花板及木地板所反射回来的声音，这就叫做反射音场（reverberantfield）。听众听到越大的立即音场的声音，反射音场的声音就越钟头，这声音就越好，由于立即音场的声音是可以操纵的，但反射音场的声音是不可以操纵的，只能把立即音场传出来的声音再加上渲染

本中心是专注从事音响设备维修站，原厂配件丰富，技师统一接受原厂家技术培训过。由维修喇叭工龄20年以上丰富经验的技师亲自动手，免费检查，先报价后维修，信誉至上，确保维修质量，维修周期短。

自Alan Shaw在1986年接手Harbeth后，即对Harbeth做了改革，并迅速将其发展成为世界Hi-End音响品牌。其中值得一提的就是向BBC重新申请了制作LS 3 / 5A的牌照，将这款小型扬声器变成了音响界发烧、的扬声器；同时把Harwood的后设计MK-V整体完成并批量生产，就是现在的Super HL5书架式扬声器。

英国Harbeth（雨后初晴）落地音箱、书架箱及家庭影院系统等型号喇叭纸盘修复，喇叭音圈更换，喇叭边缘修复，喇叭磁通量测试、喇叭纸盆中心校正等各种故障维修。

本公司拥有一支的英国Harbeth（雨后初晴）维修技师队伍,对维修技师进行统一维修培训、并在多年的维修实践中积累了丰富的JBL音响、组合音响的维修经验，并不断吸收新的技术和先进的检测设备对JBL音响提供的维修、维护、检测服务。技术力量、维修服务可靠!

Monitor 40 . 1的中低音使用的则是Harbeth新研制出来的第二代Radial中低音振盆，音色更加丰润通透、子净利落，三个频段的均衡性更佳，且流畅顺滑。当然还有一点就是Monitor 40 . 1较Monitor 40在分频器的设计更出众，令扬声器更易与放大器相配搭。