

断桥铝门窗成品批发 沐阳之光

产品名称	断桥铝门窗成品批发 沐阳之光
公司名称	武汉市东西湖沐阳之光系统门窗
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区示范园金山大道以南新城十九路以东
联系电话	13903057011

产品详情

沐阳之光主营建筑材料、铝型材批发兼零售。本公司多年来一直倍受客户好评，都因其技术力量，化生产管理和过硬的产品质量以及良好的售后服务，曾获得消费者满意奖，并且是凤铝特邀经销商，其产品质量、服务、价格做到令顾客满意、放心！

操作工艺：

- 1、防腐处理：按设计要求执行。
- 2、就位和临时固定：根据门窗安装位置墨线，将门窗装入洞口就位，位置及偏差应符合标准。
 - 1)门窗框与墙体的连接固定，本工程采用膨胀螺栓方式。
 - 2)门窗框与墙体安装缝隙的密封。
 - 3)安装固定后，进行验收，断桥铝门窗成品批发，检查合格后再进行门窗框与墙体安装缝隙的密封处理。
 - 4)门窗框与墙体安装缝隙的处理，按设计规定执行。应填塞水泥浆，如室外侧留封槽口，填嵌防水密封胶。
- 3、安装五金配件齐全，并保证其使用灵活。

沐阳之光门窗之家位于湖北武汉，是一家集开发设计、生产、安装、服务为一体的门窗行业服务公司。沐阳之光系统门窗专注于生产55、60断桥铝平开窗，85、108、120、135断桥铝窗纱一体及别墅阳光房

现象：我们在推拉或启闭门窗时门窗框晃动，遇到风雨天气晃动的更厉害。

造成此现象的原因：1、我们在选择的型材不符合规格，断面较小，强度不够。如果是铝合金门窗，则是因为材料的防范不符合要求。若家里安装的是塑钢门窗，那就是质量选择方面不合格。2、塑钢门窗的内衬钢配置不符合我们的使用标准，(一般钢内衬要用1.20，因为很多业主不懂，就有好多商家利用这点把不合格的给业主安装)钢材壁薄且强度差;安装时内衬钢分段插入，无法形成整体加强作用;内衬钢与塑料型材连接不牢等原因。3、安装节点未按规定去做。4、没有根据不同的墙体采用合理的固定方法。

解决方法：1、我们在购买门窗框型时要注意规格、数量符合。铝合金型材的外框壁厚不能小于2.4mm。塑钢窗料厚度不能小于2.5mm。2、注意检查塑料型材的外观，合格的型材应为青白色或象牙白色，洁净、光滑。质量较好都会有保护膜。3、根据门窗洞口尺寸、安装高度选择型材截面，平开窗不小于55系列，推拉窗不小于75系列。4、严格按规范规定安装，确保牢固稳定，1好在安装时找一个比较懂的人帮忙监督。

沐阳之光门窗一直以“信誉为上，诚信为本”的经营理念，精心的为每一位客户提供更的服务，因此深受业界同仁和客户的好评。向用户提供一流的产品和完善的服务是我们的终极追求目标，我们将以高质量的产品，合理的价格以及的服务来回馈广大客户对我们的支持！

铝合金门窗已占领门窗行业的半壁江山，但很多消费者在购买铝合金门窗的时候很担心自己买到不合格的劣质产品。对于铝合金推拉门来说，不合格产品使用时会因阳光、空气、雨水等影响，导致铝型材变形，甚至造成玻璃、脱落等现象

铝合金推拉门型材内掺入大量杂铝、废铝的铝型材能大大降低成本，但会导致建筑铝型材化学成分不合格，严重危及建筑工程安全。

断桥铝门窗成品批发-沐阳之光由武汉市东西湖沐阳之光系统门窗提供。武汉市东西湖沐阳之光系统门窗位于武汉市东西湖区园金山大道以南新城十九路以东。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前沐阳之光在金属建材中享有良好的声誉。沐阳之光取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。沐阳之光全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。