

# 数控四柱三板油压机 品之良 四柱三板油压机

产品名称	数控四柱三板油压机 品之良 四柱三板油压机
公司名称	昆山品之良机械自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇亿升路48-2
联系电话	18112654086 18112654086

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：昆山品之良机械自动化设备有限公司

### 四柱液压机主缸的介绍

四柱液压机主缸为复合缸，快速缸安装在主缸上，要求快速下行速度都在180mm/s以上。在使用中发现，四柱液压机工作过程完满足生产要求，但是在快速下行转慢速工进的时候响声特别大，而活动横梁停止后会自动下滑。经过分析和实际检测验证，后排除了四柱液压机液压缸泄漏而引起的活动横梁下滑，并确认四柱液压机响声、活动横梁下滑和支承回路有着直接关系。

### 四柱液压机使用维护

四柱液压机，在各种加工行业中，尤其在金属加工行业的应用极其广泛，四柱液压机冬天的维护，你有没有注意过？四柱液压机设备因自身优势较多，则需要加强防护，尤其是工作在户外的四柱液压机设备，工作环境十分恶劣，使用对象一般是铁板等金属制品，难以避免生锈也很容易磨损，数控四柱三板油压机，加上天气寒冷，空气变得湿冷，致使四柱液压机设备生锈干裂。

四柱液压机生锈轻则影响工作效率，产量降低，重则将停产，需要请师傅维修。首先，简单有效的防止四柱液压机生锈的办法：给四柱液压机机械涂抹防氧化油漆，在铁制品表面涂矿物性油、油漆或烧制搪瓷、喷塑等。在钢铁表面用电镀、热镀等方法镀上一层不易生锈的金属，如锌、锡、铬、镍等。这些金属表面都能形成一层致密的氧化物薄膜，从而防止铁制品和水、空气等物质接触而生锈。另外，若发现四柱液压机的金属表面有油漆掉落的现象。及时补漆，以免造成更多的掉漆现象，大型四柱三板油压机，影响四柱液压机的美观。

## 四柱液压机中气体的排出

由于空气的压缩性很大，伺服四柱三板油压机，它进入四柱液压机液压系统后就以气泡的形式存在。这些气泡在高压油的作用下很快被击碎急剧受到压缩，从而产生噪声。空气进入四柱液压机液压系统中的部位一般在油箱、液压泵吸入管的各个联接处，这时，应检查四柱液压机油箱的油液是否充足；吸油管是否有足够的吸油深度；其周围是否产生涡流；油液是否变质多泡，以便决定油液的更换或补充。联接处需拧紧，四柱液压机密封件损坏要更换，四柱三板油压机，防止出现泄漏现象。机器停止工作；一段时期后，在工作之前应先打开排气阀，并调整四柱液压机工作台走大行程，使气体排出。

数控四柱三板油压机-品之良(在线咨询)-四柱三板油压机由昆山品之良机械自动化设备有限公司提供。“油压机,液压机,压铸件切边机,粉末成型机等”选择昆山品之良机械自动化设备有限公司，公司位于：昆山市玉山镇亿升路48-2，多年来，品之良坚持为客户提供好的服务，联系人：张凤。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。品之良期待成为您的长期合作伙伴！