

麦景图功放维修 胆机功放 麦景图功放维修厂家

产品名称	麦景图功放维修 胆机功放 麦景图功放维修厂家
公司名称	广州音响功放维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	13711730678 13711730678

产品详情

为了达到高保真聆听的要求，额定功率应根据聆听声压来确定。我们都有这样的感觉：音量小时、声音无力、单薄、动态不出来，无光泽、低频显著缺少、丰满度差，声音好像缩在里面不出来。音量合适时，声音自然、清晰、圆润、柔和丰满、有力、动态出得来。

维修麦景图 McIntosh

MCZ75R、MC2155、MC2600、MC252、MC2125、MC202、MC501、MC3500、MC300、MC30、MC2500、MC275、MC2105、MC275R、MC2205、MC2200、MC2102、MC2505、MC2120等型号

McIntosh麦景图MC275胆机维修 McIntosh麦景图C45前级放大器维修 麦景图/McIntosh C22维修Mcintosh MC-162后级维修Mcintosh C-36 前级维修Mcintosh MCD-301 SACD/CD机维修Mcintosh C-41 前级维修Mcintosh C-26前级维修 麦景图McIntosh MC-30维修 麦景图McIntosh MC500维修

地址：(总部) 广东省广州市越秀区中山一路48号

介质共振混合音响，发声原理，采用的是振动器振动发声+纸质鼓膜喇叭发声，我们经常用音响的人都知道，普通音响除了音响，一般的普通音响重低音都是不够的，低音好点的一般体积都不小，这主要是由于采用喇叭发声的音响受发声单元体大小的影响很大，所以很多多媒体音响直接采用低音炮，外接音箱，充分扩大其发声单元体体积范围，但这样对于音响音响的外形就有很大的限制了，这就是为什么我们在市面见到的音响一般都是四方四正有棱有角的原因，且低音效果也不是很好。

维修麦景图 McIntosh

MCZ75R、MC2155、MC2600、MC252、MC2125、MC202、MC501、MC3500、MC300、MC30、
MC2500、MC275、MC2105、MC275R、MC2205、MC2200、MC2102、MC2505、MC2120等型号

音响器材素质不断提高的情况下，“麦景图”除了在产品多元化之余，其对产品之升级亦不遗余力。在1997年面世的旗舰-----C100/PD100分体式电源供应前级，可以说是“麦景图”在Hi-end市场当中树立了新的里程，C100大量采用高科技设计，除了数码逻辑驱动的电磁转换选择器外，还配备了另一组精密度高达0.375dB之音量衰减调校器，式音量控制的时候更加得心应手。