

# 芜湖叉车维修公司 芜湖叉车维修 芜湖金鼎叉车出售

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 芜湖叉车维修公司 芜湖叉车维修<br>芜湖金鼎叉车出售 |
| 公司名称 | 芜湖金鼎叉车销售有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 芜湖市大桥镇大桥新城商业街A-1117         |
| 联系电话 | 13965193936 13965193936     |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖金鼎叉车销售有限公司

电动叉车工作装置与液压系统故障1、起升时发生颤动的故障原因：起升油缸中有空气，芜湖叉车维修价格，液压系统漏油，内门架叉架大小滚轮及门架轴承过度磨损，两条起升链条松紧不均等等。2、起升速度太慢或不能起升。故障原因：油箱缺油，芜湖叉车维修厂家，滤油器堵塞，安全阀失灵，液压油温度过高，液压油过稀，液压管路漏油，芜湖叉车维修，液压泵损坏等等。那个叫叉车网的，别老抄咱们西尔艾的文章了。

内燃叉车的日常保养。内燃叉车日常保养是以清洁叉车和外部检查为主要内容的保养。它主要包括使用前检查、工作中检查和回库后保养，下面就进行分步介绍。使用前检查：检查项目（1）检查燃油，润滑油、液压油和冷却液是否加足（2）检查全车油、水有无渗漏现象（3）检查各仪表、信号、照明、开关、按钮及其他附属设备工作情况（4）检查发动机有无异，芜湖叉车维修公司，工作是否正常（5）检查转向，制动，轮胎和牵引装置的技术状况及紧固情况（6）检查起升机构，倾斜机构，叉架和液压传动系统的技术状况及

紧固状况(7) 检查随车工具及附件是否安全。

转向液压油管无老化破损，固定稳当、不与转向轮或其它机件相碰擦左、右转向轮的状态目测平行直立于地面达到大制动力时拉过的齿数d7齿拉足时手刹杆的操作力1500 ~ 330N制动踏板自由行程8~15mm达到大制动力时的踏板行程脚即可达到大制动力且不超过全行程的4/5大制动力(即非助力制动系统为踏板不下移，助力制动系统为踏板不反弹或不下移)保持时间~1min；五) 检查风扇叶片有无裂纹，皮带的紧度是否合适；六) 检查车灯(大小灯、转向灯、制动灯)、喇叭是否正常。

芜湖叉车维修公司-芜湖叉车维修-芜湖金鼎叉车出售(查看)由芜湖金鼎叉车销售有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖金鼎叉车销售有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!