

0444031024重汽T5G碳氢喷射阀 济南信发汽配现货供应

产品名称	0444031024重汽T5G碳氢喷射阀 济南信发汽配现货供应
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

产品详情

排汽管内外或者相接处有尿素结晶体除了结晶体堵塞喷嘴，排汽管内外或者相接处有尿素结晶体也是广泛的情况。当喷嘴雾化较差时，甚至有漏水尿素情况时，尿素不能完全蒸发融解，仅仅残留在排汽管内腔，随着着时间的提升，结晶体越来越多，0444031024重汽T5G碳氢喷射阀供应商，由于尿素是碱性溶液，会和金属复合材料起体现，因此一些便会渗透到壁厚外面。因而应在发现有喷嘴雾化较差早期，就必须把喷嘴常见问题消除。当然，喷嘴堵塞或者卡滞也不一定是结晶体造成的，尿素溶液内有沉渣一样会导致此常见问题。那么就务必盆友在这类方面注意：1.再加上可靠的尿素;2.每三万公里检查尿素滤芯发展趋势，注意维修保养，失效则拆卸;3.每五万公里清除尿素箱罐体，防止过多沉渣积累在罐体内腔;4.添加尿素时要小心，防止碎石子掉进罐体内部。后，也是有一点是务必有适当的操作过程下意识：在车辆歇火关闭钥匙后，无须马上关闭总电源变压器，因为此时喷嘴和管路中的尿素会流返回尿素箱中，务必一定时间，因此要停留五分钟后关闭总电源变压器，避免管路内残留有液体，造成结冰堵塞情况。

从功能上来说喷嘴主要起到保压和雾化的效果；有气式喷嘴通常喷嘴处的保压压力在3.5公斤左右，无气式喷嘴处的的压力通常在4-9公斤不等；有气式喷嘴开孔面积的大小直接影响车时候可以正常素一个很重要的依据。

平常修车常见的问题例如尿素泵喷出来的雾化效果差，0444031024重汽T5G碳氢喷射阀，或者尿素泵泵内的压力过高，尾气管有大量的尿素结晶等这些原因和喷嘴都是有很大的关系的；喷嘴上尿素的喷射角度也会对尿素的喷射有一定的影响；通常情况下喷嘴的开孔角度在2-5度左右；角度会对车多烧尿素或者少烧尿素有一定的影现象。

车用尿素是啥？1 车用尿素到底是啥？

车用尿素是一种无色、透明的液体，0444031024重汽T5G碳氢喷射阀批发，早出现在欧洲，它被装在尿素

罐里面，当传感器发现了排气管中的氮氧化物，就会自动喷出雾状车用尿素，与氮氧化物混合在一起在SCR反应罐中发生氧化还原反应，终生成没有污染的氮气和水排出。

2 传感器是反应发生的关键

传感器的设置是为了让氧化还原反应的发生充分，它监测尾气里面的氮氧化物浓度同时保证喷射出的车用尿素的浓度使之上匹配。车用尿素的浓度过大或过小均会影响反应的发生。

0444031024重汽T5G碳氢喷射阀-

济南信发汽配现货供应由济南信发汽车配件有限公司提供。济南信发汽车配件有限公司是山东 济南,三元催化器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南信发汽配领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南信发汽配更加美好的未来。同时本公司还是从事山东氮氧传感器厂家，氮氧传感器生产厂家，森萨塔氮氧传感器的厂家，欢迎来电咨询。