

带式压泥机 带式压泥机 三联重工设备

产品名称	带式压泥机 带式压泥机 三联重工设备
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市三联重工设备制造有限公司

带式压泥机滤布跑偏原因以及解决方法

1. 带式压泥机滤布剪裁时未能达到水平，造成滤布左右两边长度不等，致使滤布在运行中跑偏。
2. 带式压泥机滤布定位轮安装时未能达到水平，从而使滤布两边受力不均导致滤布跑偏。
3. 滤布再生性差或滤布洗水压力不足，造成滤布左右两侧不同程度的粘料，从而造成两边拉力不等。
4. 纠偏气缸内膜破损，导致纠偏气缸进出气压力失常，纠偏辊动力失衡，带式压泥机哪家好，造成滤布边跑偏、打折、缩短了滤布的寿命。
5. 纠偏辊轮因磨损圆周变小或表面光滑从而致使摩擦力变小，纠偏失效也是造成滤布跑偏的常见现象。

带式压泥机的性能优势

- 1, 带式压泥机，滤带自动收紧并自动纠偏，了滤带流失，损坏滤带的问题;

电子控制系统配有联锁保护装置，确保整机地运行。

- 2，采用多种防腐方法，防止腐蚀，使用寿命长;
- 3，三级脱水区超长设计，脱水率高，泥饼固含量高;
- 4，原理简单，组成部件统一，易于管理，易于维护;
- 5，运行平稳，噪音小，化学药剂用量少;
- 6，速度快，调整快，输出大;

带式压泥机(污泥脱水机)对调质的依赖性强，如果加药量不足，调质效果不佳，污泥中的毛细水不以转化为游离水在重力区脱去，从而由楔形区进入低压区的污泥仍呈流动性，无法在高压脱水区挤压;如果药量加使用过多，污泥粘性会增大，容易造成滤带堵塞，带式压泥机价格，因而用药量要严格按照比例调试或(根据物料不同)在调试运行中反复调整。

根据污泥物理特性不同选用不同的滤带，带式压泥机报价，在日常使用过程中要进行保养、清洗，如果滤带出现老化的情况要及时更换，以免影响压泥效果。

带式压泥机价格-带式压泥机-三联重工设备(查看)由青州市三联重工设备制造有限公司提供。“淘金船,淘金设备,挖泥船,混凝土砂石分离机,制沙洗沙生产线”选择青州市三联重工设备制造有限公司，公司位于：山东省青州市东郊工业园区，多年来，三联重工设备坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三联重工设备期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事挖沙船厂家，挖沙船价格，挖沙船哪里好的厂家，欢迎来电咨询。