

维谛GXE/6K不间断电源6KVA/5.4KW储存设备

产品名称	维谛GXE/6K不间断电源6KVA/5.4KW储存设备
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	9300.00/台
规格参数	维谛:5.4KW 6KVA:220v/380v 深圳:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

型号

GXE06K00TL1101C00

故障分析:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致ups启动不成功而造成的。拆下蓄电池, -行均衡充电所有蓄电池并联进行充电,若仍不成功,则只有更换蓄电池。gxe-20kva有市电时ups输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。艾默生维谛ups电源gxe-20kva西安销售商价格维修事项:市电环境对gxe-20kva影响案例分析如果电网内存在非常的电源降压问题,比如电压下陷等电源就有可能造成ups出现断电等故障现象。下面我们列举一些这样的市电案例。您可以安装powerchuteplus软件,通过软件的事件记录了解电网内是否存在电源降压。如果在事件记录中看到很多的这样的记录,表明您的市电电网存在比较的降压问题,这种干扰还会降低电池的使用寿命。如果条件允许,建议您更换一路市电输入或者改造电网。当ups开机时会造成漏电保护器跳闸,如果您需要安装漏电保护器,那么就需要将漏电保护器接到ups的输出线上。gxe-20kva输入端的空气开关跳闸。这种现象可能是因为ups输入端的空气开关容量小造成的,因为ups的启动电流比较大,所以要求其前端空气开关的容量要足够大。艾默生维谛ups电源gxe-20kva西安销售商价格产品故障分析及说明:由电池问题引起的故障现象大约有下面几种:1gxe-20kva不能启动。因为gxe-20kva是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下ups就不能启动。下面还有几种类似的情况: